

肉用検定舎周囲写真



備考

修繕箇所：両側面上部（羽根戸より上）のカーテン部の窓