

# 県立学校校舎等の耐震化状況リスト（平成26年3月31日）

## 宮崎県教育委員会

### ■高等学校

	ページ		ページ
宮崎大宮高校	1	延岡高校	7
宮崎東高校	1	延岡青朋高校	7
宮崎工業高校	1	延岡工業高校	7
宮崎商業高校	1	延岡商業高校	8
宮崎農業高校	1	延岡星雲高校	8
宮崎南高校	2		
宮崎西高校	2	富島高校	8
宮崎北高校	2	日向高校	8
宮崎海洋高校	2	日向工業高校	8
佐土原高校	3	門川高校	9
本庄高校	3		
		高千穂高校	9
日南高校	3		
日南振徳高校	3		
福島高校	3		
都城泉ヶ丘高校	4		
都城農業高校	4		
都城商業高校	4		
都城工業高校	5		
都城西高校	5		
高城高校	5		
小林高校	5		
小林秀峰高校	5		
飯野高校	6		
妻高校	6		
西都商業高校	6		
高鍋高校	6		
高鍋農業高校	6		
都農高校	7		

### ■中等教育学校

五ヶ瀬中等教育学校	9
-----------	---

### ■特別支援学校

明星視覚支援学校	9
都城さくら聴覚支援学校	9
みやざき中央支援学校	9
赤江まつばら支援学校	10
みなみのかぜ支援学校	10
日南くろしお支援学校	10
都城きりしま支援学校	10
都城きりしま支援学校小林校	10
日向ひまわり支援学校	10
児湯るびなす支援学校	10
清武せいりゅう支援学校	10
延岡しろやま支援学校	10

### ■地区生徒寮

宮崎海洋高校生徒寮	11
西都地区生徒寮	11
延岡地区第一生徒寮	11
延岡地区第二生徒寮	11
日向地区生徒寮	11
高千穂地区生徒寮	11

(注) 宮崎西高校附属中学校については宮崎西高校を、都城泉ヶ丘高校附属中学校は都城泉ヶ丘高校を、延岡しろやま支援学校高千穂校については高千穂高校を、都城きりしま支援学校小林校高等部(体育館を除く。)については小林高等学校を、それぞれ参照してください。

都城きりしま支援学校小林校小中学部については、主たる校舎が小林市からの借用であるため掲載していません。

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
宮崎大宮高校	001	R	3	S39.7	2,259	管理棟	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	002	R	2	S44.3	1,162	図書館	診断の結果耐震改修不要	
宮崎大宮高校	003	R	2	S30.9	1,252	第一棟	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	004	R	3	S37.6	1,758	第二棟	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	005	R	3	S43.5	2,097	家庭科棟	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	012	R	3	S38.3	162	第二棟東便所	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	014	R	2	S38.3	65	第二棟西便所	診断の結果耐震改修不要	
宮崎大宮高校	015	R	2	S43.5	104	家庭科棟渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
宮崎大宮高校	016	R	2	S43.5	99	家庭科棟便所	診断の結果耐震改修不要	
宮崎大宮高校	026	R	3	S50.5	1,512	理科棟	耐震改修工事実施済	
宮崎大宮高校	027	R	2	S54.3	50	理科棟渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
宮崎大宮高校	032	R	2	H13.3	523	プール附属棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎大宮高校	033	R	2	H16.3	2,893	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎東高校	026	R	4	S49.7	1,826	南棟	耐震改修工事実施済	
宮崎東高校	027	R	4	S49.7	1,370	管理棟	耐震改修工事実施済	
宮崎東高校	028	R	4	S50.3	2,050	北棟	耐震改修工事実施済	
宮崎東高校	029	S	3	S50.3	2,038	体育館	耐震改修工事実施済	
宮崎東高校	036	S	4	H13.3	109	エレベーター棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎東高校	037	R	2	H23.10	810	普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎工業高校	001	R	3	S38.3	2,223	管理棟・普通教室棟(1棟)	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	002	R	3	S38.3	1,915	普通教室棟(2棟)	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	003	R	3	S39.8	2,225	理科・化環棟(3棟)	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	005	S	1	S41.3	396	化環実習棟	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	006	R	3	S40.8	2,398	総合実習棟	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	009	R	1	S30.6	284	電気実習棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	011	R	2	S39.8	958	電子情報・電気実習棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	016	R	3	S46.3	1,752	インテリア実習棟	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	019	R	2	S44.3	947	機械・生産システム棟	耐震改修工事実施済	
宮崎工業高校	020	S	1	S44.3	207	鑄造実習棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	025	R	2	S39.8	150	渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	034	S	1	S49.6	412	武道場	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	035	R	2	S50.3	1,012	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎工業高校	040	R	4	S59.3	1,463	特別教室・機械実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎工業高校	043	S	2	S61.2	1,893	新体育館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎工業高校	048	R	3	H7.3	960	家庭科・電気実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎工業高校	049	R	2	H9.3	554	機械実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎工業高校	067	S	1	H26.3	616	体育活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎商業高校	001	R	1	S31.3	347	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎商業高校	002	R	3	S31.3	1,542	第1棟	耐震改修工事実施済	
宮崎商業高校	003	R	2	S32.3	366	第2棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎商業高校	007	R	3	S45.3	1,754	第4棟	耐震改修工事実施済	
宮崎商業高校	008	R	2	S37.1	404	図書館	診断の結果耐震改修不要	
宮崎商業高校	009	R	3	S37.8	2,160	第5棟	耐震改修工事実施済	
宮崎商業高校	010	S	1	S45.2	250	柔道場	診断の結果耐震改修不要	
宮崎商業高校	027	S	2	S54.3	1,894	新体育館	耐震改修工事実施済	
宮崎商業高校	028	R	2	S54.3	100	部室	診断の結果耐震改修不要	
宮崎商業高校	029	R	3	S56.3	1,722	第3棟	耐震改修工事実施済	
宮崎商業高校	032	R	2	H3.3	58	部室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎商業高校	037	S	2	H15.3	98	カヌー倉庫	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	002	R	2	S45.3	365	会議室棟	耐震改修工事実施済	
宮崎農業高校	056	S	1	S46.2	208	農業機械実習室	診断の結果耐震改修不要	
宮崎農業高校	061	S	1	S47.3	308	4号温室	耐震改修工事実施済	
宮崎農業高校	062	S	1	S47.3	308	5号温室	診断の結果耐震改修不要	
宮崎農業高校	064	R	2	S48.3	583	環境工学科棟Ⅱ	診断の結果耐震改修不要	
宮崎農業高校	065	R	2	S48.3	583	環境工学科棟Ⅰ	診断の結果耐震改修不要	
宮崎農業高校	067	S	1	S49.3	232	1号温室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	069	R	2	S50.3	440	食品工学科棟Ⅱ	診断の結果耐震改修不要	
宮崎農業高校	072	R	3	S51.3	1,223	生産流通科棟	耐震改修工事実施済	
宮崎農業高校	076	S	1	S53.3	230	8号温室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	090	R	3	H3.3	1,875	普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	091	R	2	H3.3	769	食品工学科棟Ⅰ	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
宮崎農業高校	091-2	R	2	H3.3	392	生物工学科棟Ⅱ	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	091-3	R	2	H3.3	890	生物工学科棟Ⅰ	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	092	R	2	H4.3	716	生活文化科棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	093	S	2	H4.3	1,235	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	094	S	1	H3.12	220	武道館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	098	S	1	H4.3	213	7号温室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	099	S	1	H5.2	488	農場管理実習室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	101	R	2	H5.2	555	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	102	R	2	H5.2	1,817	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎農業高校	106	S	1	H6.10	216	12号温室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	001	R	4	S38.7	4,730	管理教室棟	耐震改修工事実施済	
宮崎南高校	004	R	3	S46.3	1,056	図書館棟	耐震改修工事実施済	
宮崎南高校	005	S	2	S41.2	1,762	体育館	診断の結果耐震改修不要	
宮崎南高校	024	S	1	S51.3	300	柔剣道場	診断の結果耐震改修不要	
宮崎南高校	025	S	2	S51.12	99	体育職員室	耐震改修工事実施済	
宮崎南高校	027	R	2	S53.3	372	総合理科棟	診断の結果耐震改修不要	
宮崎南高校	031	S	2	S58.3	89	第2体育職員室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	038	R	3	H1.3	2,576	特別理科棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	041	R	2	H1.3	69	西渡り廊下	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	042	R	3	H2.3	2,514	理科家庭科棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	043	R	2	H2.3	65	東渡り廊下	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	046	S	2	H9.3	305	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎南高校	050	R	2	S53.3	50	総合理科棟階段室	診断の結果耐震改修不要	
宮崎西高校	008	R	4	S50.3	2,235	東教室棟	耐震改修工事実施済	
宮崎西高校	009	R	4	S50.3	2,395	理科棟	耐震改修工事実施済	
宮崎西高校	010	R	2	S50.3	168	中央渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
宮崎西高校	011	R	4	S50.3	4,494	管理棟	耐震改修工事実施済	
宮崎西高校	012	S	2	S50.3	1,886	体育館	診断の結果耐震改修不要	
宮崎西高校	013	S	1	S50.3	300	武道場	診断の結果耐震改修不要	
宮崎西高校	015	R	4	S51.3	1,520	西教室棟	耐震改修工事実施済	
宮崎西高校	024	R	4	H1.3	217	北教室トイレ棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎西高校	025	R	4	H1.3	712	北教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎西高校	028	S	2	H14.3	252	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎西高校	030	S	1	H22.12	450	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	001	R	3	S60.3	1,679	教室棟(東)	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	002	R	2	S60.3	162	渡り廊下	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	003	R	3	S60.3	2,446	理科棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	004	R	3	S60.3	3,001	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	005	R	2	S60.3	1,441	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	006	R	2	S60.3	450	生徒昇降口	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	007	R	3	S60.3	1,975	教室棟(西)	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	008	S	2	S60.3	1,767	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	009	S	1	S59.3	303	柔剣道場	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	013	S	2	S61.3	60	部室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	014	S	2	H1.3	60	部室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	016	R	2	H3.3	58	部室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	019	S	2	H11.3	243	スポーツ館	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	021	S	1	H4.3	312	弓道場射場	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎北高校	024	S	3	H13.8	15	エレベーター棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校	001	R	3	S45.3	1,493	第1棟	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	002	R	3	S46.3	1,369	第2棟	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	003	S	2	S39.3	270	運転性能実習室	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	006	R	2	S40.5	919	食品製造実習棟	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	008	S	2	S44.4	1,177	体育館	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	022	S	1	S51.3	204	旧艇庫	診断の結果耐震改修不要	
宮崎海洋高校	024	S	1	S51.12	300	武道場	耐震改修工事実施済	
宮崎海洋高校	030	R	1	H5.3	256	潜水プール	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校	032	R	3	H8.3	1,605	第3棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校	034	R	1	H8.3	324	栽培漁業実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校	035	S	1	H9.3	365	新艇庫	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校	036	R	2	H9.3	187	生徒昇降口	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
佐土原高校	001	R	2	S63.3	1,719	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	002	R	2	S63.3	132	渡り廊下	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	003	R	2	S63.3	953	教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	004	R	4	S63.3	300	渡り廊下	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	005	R	3	S63.3	2,226	産振北棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	006	S	2	S63.3	1,292	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	007	R	2	S63.3	216	機械室	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	009	R	2	H1.3	1,480	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	010	R	3	H1.3	1,004	教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	011	R	3	H1.3	2,465	産振北棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	012	R	2	H1.3	1,053	工場	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	013	R	2	H1.3	1,195	産振南棟	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	014	R	2	S63.5	127	体育館前階段	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	015	S	1	H1.3	300	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
佐土原高校	021	S	2	H11.3	198	トレーニングルーム	現行耐震基準に基づく建物	
本庄高校	001	R	2	S37.3	1,225	第1棟	耐震改修工事実施済	
本庄高校	003	R	3	S39.6	2,084	第2棟	耐震改修工事実施済	
本庄高校	011	R	2	S46.3	972	第5棟	耐震改修工事実施済	
本庄高校	035	S	1	S48.2	250	武道場	診断の結果耐震改修不要	
本庄高校	041	R	3	S48.3	1,440	第4棟	診断の結果耐震改修不要	
本庄高校	048	R	3	S51.4	1,856	第3棟	耐震改修工事実施済	
本庄高校	052	R	2	S55.5	560	図書館	診断の結果耐震改修不要	
本庄高校	053	S	2	S56.3	1,427	体育館	診断の結果耐震改修不要	
本庄高校	056	R	3	S58.2	489	第4棟	現行耐震基準に基づく建物	
本庄高校	057	R	1	S57.12	224	トレーニング室	現行耐震基準に基づく建物	
日南高校	003	R	3	S37.6	2,231	普通教室棟	耐震改修工事実施済	
日南高校	004	R	3	S39.3	2,183	理科棟	耐震改修工事実施済	
日南高校	006	S	1	S41.3	306	潮鳴館	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	007	R	2	S39.7	589	特別教室棟	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	008	R	2	S46.2	420	特別教室棟	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	043	R	2	S48.3	1,008	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	044	S	2	S53.3	1,889	屋内運動場	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	047	R	2	S55.4	941	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	048	R	1	S55.3	284	家庭科棟	診断の結果耐震改修不要	
日南高校	055	R	2	H9.3	280	進路室棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南高校	061	S	2	H12.3	250	部室	現行耐震基準に基づく建物	
日南高校	062	R	1	H12.3	235	附属棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	001	R	3	S38.5	1,334	管理棟	耐震改修工事実施済	
日南振徳高校	002	R	3	S38.5	1,201	教室棟	耐震改修工事実施済	
日南振徳高校	004	R	2	S45.2	668	電気実習室1	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	005	R	2	S39.7	741	電気実習室2	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	015	S	1	S41.1	216	第一格技室	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	017	S	2	S43.6	1,576	体育館	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	028	R	2	S49.3	576	機械科実習室1	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	030	R	3	S50.3	960	建築実習室2	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	034	S	1	S54.1	311	柔道場	診断の結果耐震改修不要	
日南振徳高校	035	R	2	S57.1	480	食物実習室	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	039	R	2	S61.3	320	機械科実習室2	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	041	R	2	H5.3	471	図書室	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	043	R	2	H8.3	350	家庭総合実験室	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	050	R	2	H14.3	1,000	機械・化学工業実習室	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	055	R	3	H21.3	810	福祉棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	058	R	3	H21.3	2,185	商業棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	061	R	3	H23.3	2,102	普通特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南振徳高校	062	S	1	H23.3	300	園芸管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
福島高校	001	R	2	S35.9	1,596	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
福島高校	002	R	2	S37.8	1,179	第2棟	診断の結果耐震改修不要	
福島高校	003	R	2	S35.9	1,369	第3棟	診断の結果耐震改修不要	
福島高校	006	R	3	S45.3	678	理科棟	耐震改修工事実施済	
福島高校	021	R	3	S51.3	1,396	家庭科棟	耐震改修工事実施済	
福島高校	024	S	2	S54.3	1,884	新体育館	耐震改修工事実施済	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
福島高校	028	R	2	H8.11	560	商業棟	現行耐震基準に基づく建物	
福島高校	029	S	2	H9.3	295	弓道場	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	001	R	4	S36.3	682	図書館	診断の結果耐震改修不要	
都城泉ヶ丘高校	005	S	2	S42.3	2,081	体育館	診断の結果耐震改修不要	
都城泉ヶ丘高校	009	R	3	S41.3	726	理科棟	耐震改修工事実施済	
都城泉ヶ丘高校	010	R	2	S45.3	292	パソコン室棟	診断の結果耐震改修不要	
都城泉ヶ丘高校	015	S	1	S41.3	297	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	027	R	3	S54.3	1,622	特別教室棟	耐震改修工事実施済	
都城泉ヶ丘高校	032	R	4	S60.3	4,415	普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	033	S	2	S60.3	60	南側部室	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	034	R	3	S61.7	2,994	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	035	R	2	S61.7	640	昇降口棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	036	S	2	S62.3	60	北側部室	現行耐震基準に基づく建物	
都城泉ヶ丘高校	037	R	1	S62.3	423	芸術棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	001	R	3	S41.3	2,212	管理棟	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	002	R	3	S46.3	998	第2棟	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	005	R	2	S41.3	1,475	理科棟	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	015	R	2	S46.3	810	実習更衣室	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	016	R	3	S46.3	2,198	土木科棟・ライフデザイン科棟	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	067	R	2	S48.3	828	第67棟	診断の結果耐震改修不要	
都城農業高校	073	S	1	S51.3	209	体育館管理棟	診断の結果耐震改修不要	
都城農業高校	074	S	1	S51.5	1,201	体育館	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	079	S	1	S53.3	330	6号温室	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	085	R	2	S54.3	1,014	家庭科棟	診断の結果耐震改修不要	
都城農業高校	087	S	1	S54.3	330	7号温室	耐震改修工事実施済	
都城農業高校	091	S	1	S55.3	322	武道場	診断の結果耐震改修不要	
都城農業高校	093	R	2	S57.2	340	窯芸室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	095	R	3	S58.2	713	農業科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	099	S	1	S59.3	204	肉牛舎	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	102	S	1	S59.3	207	大農機具室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	103	S	1	S59.3	339	乳牛舎	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	104	R	2	S59.3	156	搾乳室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	105	R	2	S59.3	405	牧場管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	117	S	1	H2.9	500	堆肥舎	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	118	R	2	H4.3	58	グラウンド部室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	124	S	1	H6.3	330	1号温室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	125	S	1	H6.3	360	土工資材室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	129	S	1	H9.3	360	作物実習室	現行耐震基準に基づく建物	
都城農業高校	132	R	2	H11.3	600	食品科学科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城商業高校	001	R	3	S41.3	2,882	第1棟	耐震改修工事実施済	
都城商業高校	007	R	2	S42.3	1,367	第3棟	耐震改修工事実施済	
都城商業高校	009	S	1	S42.3	361	柔道場	現行耐震基準に基づく建物	
都城商業高校	010	S	2	S44.3	1,747	体育館	耐震改修工事実施済	
都城商業高校	016	R	3	S49.3	922	情報処理棟	診断の結果耐震改修不要	
都城商業高校	023	R	2	S58.3	460	図書館	現行耐震基準に基づく建物	
都城商業高校	025	S	2	H8.3	200	セミナーハウス	現行耐震基準に基づく建物	
都城商業高校	027	R	2	H11.3	900	家庭科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城商業高校	033	R	3	H16.11	2,392	第2棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	003	R	2	S37.1	807	3年教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	005	R	2	S37.1	807	1年教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	008	S	1	S44.3	250	武道館	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	012	S	2	S40.10	1,791	体育館	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	013	R	2	S37.4	872	2年教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	016	R	1	S37.7	228	土木実習棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	019	R	2	S40.3	893	化学工業科棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	021	S	1	S37.1	451	機械工場	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	023	S	1	S37.7	330	鑄造工場	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	026	R	1	S37.3	482	電気実習棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	027	R	1	S37.7	362	電気実習棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	028	R	2	S46.3	504	電気科棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	030	S	2	S42.3	824	インテリア実習棟	診断の結果耐震改修不要	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
都城工業高校	031	R	2	S46.3	517	建築実習棟	耐震改修工事実施済	
都城工業高校	032	S	1	S47.3	380	プラント棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	033	S	2	S47.3	430	機械加工実習棟	耐震改修工事実施済	
都城工業高校	039	R	2	S49.3	536	土木実習棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	040	R	2	S49.3	485	建築実習棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	043	R	3	S55.6	855	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
都城工業高校	046	R	2	S60.3	997	機械科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	047	R	2	S60.3	240	機械加工実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	048	R	2	S61.3	1,000	インテリア科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	049	S	1	S61.3	270	インテリア金工室棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	050	R	2	S62.3	875	土木棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	051	R	3	S63.3	977	建築棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	052	R	3	H2.3	907	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	056	R	2	H9.3	400	情報制御システム科棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	057	S	2	H10.3	300	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
都城工業高校	066	R	3	H16.7	1,379	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城西高校	004	R	3	S38.7	2,677	管理・教室棟	耐震改修工事実施済	
都城西高校	005	R	3	S39.3	1,239	1年生棟	耐震改修工事実施済	
都城西高校	015	S	1	S45.2	250	武道場	診断の結果耐震改修不要	
都城西高校	017	S	2	S41.3	1,436	体育館	診断の結果耐震改修不要	
都城西高校	022	R	2	S47.3	695	図書館	診断の結果耐震改修不要	
都城西高校	025	R	2	S53.3	355	総合教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都城西高校	029	S	2	H1.3	109	体育職員室	現行耐震基準に基づく建物	
都城西高校	032	R	2	H7.3	866	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城西高校	034	S	2	H13.3	200	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
都城西高校	035	R	3	H13.7	1,770	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
高城高校	012	R	3	S44.3	1,708	管理棟	耐震改修工事実施済	
高城高校	013	R	2	S42.2	418	家庭科棟	耐震改修工事実施済	
高城高校	015	R	1	S40.3	248	2年校舎	診断の結果耐震改修不要	
高城高校	027	S	1	S48.3	250	格技室	診断の結果耐震改修不要	
高城高校	032	R	3	S55.3	570	電算被服室棟	診断の結果耐震改修不要	
高城高校	033	R	2	S55.3	400	調理音楽室棟	診断の結果耐震改修不要	
高城高校	040	S	1	S63.3	1,124	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
高城高校	043	R	1	H4.2	279	1年校舎	現行耐震基準に基づく建物	
高城高校	051	R	2	S50.3	468	3年図書室棟	診断の結果耐震改修不要	
小林高校	001	R	4	S38.3	2,777	管理棟	耐震改修工事実施済	
小林高校	002	R	4	S41.6	1,975	芸術棟	耐震改修工事実施済	
小林高校	023	R	3	S49.6	1,302	家庭科棟	耐震改修工事実施済	
小林高校	024	R	3	S51.3	2,122	理科棟	耐震改修工事実施済	
小林高校	025	R	2	S51.3	230	25棟	診断の結果耐震改修不要	
小林高校	026	S	1	S53.3	1,479	新体育館	耐震改修工事実施済	
小林高校	032	S	2	H1.3	60	部室	現行耐震基準に基づく建物	
小林高校	034	R	2	H6.3	610	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
小林高校	035	S	2	H8.3	425	トレーニングルーム	現行耐震基準に基づく建物	
小林高校	036	R	3	H10.3	2,541	体育コース生徒寮	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	008	R	1	S37.9	384	電気科実習棟(電気機器)	診断の結果耐震改修不要	
小林秀峰高校	011	R	2	S45.2	580	総合実習教室棟	耐震改修工事実施済	
小林秀峰高校	012	R	2	S42.1	612	機械科実習棟	耐震改修工事実施済	
小林秀峰高校	023	S	1	S46.9	250	格技室	耐震改修工事実施済	
小林秀峰高校	025	R	2	S47.2	560	建築環境科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
小林秀峰高校	026	R	2	S47.3	540	建築環境科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
小林秀峰高校	028	R	2	S48.3	448	図書館	耐震改修工事実施済	
小林秀峰高校	033	R	3	S55.4	720	機械科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
小林秀峰高校	038	R	3	H3.3	960	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	040	R	3	H5.3	943	電気・家庭科実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	042	R	1	H7.3	279	機械科実習棟(マシニング)	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	043	R	2	H8.11	700	電気科実習棟(電気工事)	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	044	S	2	H10.3	200	部活動支援室	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	047	R	2	H13.3	900	機械科実習棟(機械加工)	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	050	R	3	H20.1	5,498	管理教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
小林秀峰高校	054	R	2	H23.1	1,861	体育館	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
小林秀峰高校	056	S	1	S44.3	350	収納室	診断の結果耐震改修不要	
小林秀峰高校	057	S	1	H25.3	551	牛舎	現行耐震基準に基づく建物	
飯野高校	009	S	2	S44.4	1,177	体育館	耐震改修工事実施済	
飯野高校	010	S	1	S41.12	213	流雲館	診断の結果耐震改修不要	
飯野高校	021	R	2	H9.3	1,924	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
飯野高校	022	R	3	H9.8	2,652	普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
飯野高校	023	R	2	H10.3	1,421	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
妻高校	001	R	5	S41.7	3,760	管理教室棟	耐震改修工事実施済	
妻高校	002	R	4	S42.3	2,681	福祉科棟	耐震改修工事実施済	
妻高校	003	R	2	S42.3	203	生徒昇降口	耐震改修工事実施済	
妻高校	022	S	2	S47.8	2,214	体育館	耐震改修工事実施済	
妻高校	029	R	3	S56.3	929	図書館棟	耐震改修工事実施済	
妻高校	036	S	1	H7.3	350	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
妻高校	037	R	2	H8.3	396	書道棟	現行耐震基準に基づく建物	
妻高校	038	S	2	H8.3	236	部活動支援室	現行耐震基準に基づく建物	
西都商業高校	001	R	3	S38.6	1,929	第1棟	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	002	R	2	S38.6	1,251	第2棟	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	003	R	2	S39.5	1,382	第3棟	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	004	R	1	S46.2	505	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	005	S	2	S43.5	1,141	体育館	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	007	S	1	S46.3	250	武道場	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	017	R	2	S48.3	670	第4棟	診断の結果耐震改修不要	
西都商業高校	029	R	2	H2.2	58	部室	現行耐震基準に基づく建物	
西都商業高校	032	S	2	H9.3	222	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋高校	001	R	3	S37.8	2,020	第1棟	耐震改修工事実施済	
高鍋高校	002	R	2	S35.6	1,857	第2棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋高校	003	R	3	S40.8	2,155	第3棟	耐震改修工事実施済	
高鍋高校	026	R	2	S47.3	763	被服棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋高校	029	R	3	S53.3	958	第4棟	耐震改修工事実施済	
高鍋高校	031	R	2	S54.3	715	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋高校	034	R	2	H2.2	545	食物棟	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋高校	037	S	2	H11.3	320	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋高校	044	R	2	H17.12	2,484	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	002	R	2	S37.12	1,188	教室第1棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	016	S	1	S39.4	217	金工室	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	033	S	2	S44.3	1,503	体育館	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	058	R	2	S40.4	232	畜産管理室	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	083	S	1	S40.4	265	トラクター練習場機械庫	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	095	R	1	S40.9	497	管理棟(寄宿舍)	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	096	R	3	S40.9	1,281	食堂棟(寄宿舍)	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	097	R	4	S40.9	2,397	男子棟(寄宿舍)	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	098	R	1	S40.9	495	女子棟(寄宿舍)	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	099	R	1	S46.3	314	女子新棟(寄宿舍)	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	105	R	2	S47.3	799	食化実験室棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	107	S	1	S47.3	242	茶工場	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	112	R	3	S48.3	1,309	教室第2棟	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	118	S	1	S49.3	260	集会室(寄宿舍)	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	119	R	3	S49.7	1,468	管理棟	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	120	S	1	S50.1	270	農機具実習室	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	131	S	1	S51.3	330	水耕温室	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	132	S	1	S51.3	330	6号温室	耐震改修工事実施済	
高鍋農業高校	134	S	1	S51.3	239	土工資材室	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	136	S	1	S51.3	273	園芸科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	140	R	2	S52.3	640	園芸科管理棟	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	141	S	2	S52.3	415	繁殖牛舎	診断の結果耐震改修不要	
高鍋農業高校	155	S	1	S58.3	208	7号温室	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	156	S	1	S58.3	211	鶏舎	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	157	S	1	S58.3	210	肥育牛舎	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	169	S	1	H3.3	417	武道場	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	173	R	2	H4.2	265	畜産加工棟	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	177	S	2	H5.2	322	農業科実習棟	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
高鍋農業高校	180	S	1	H6.3	224	農機具実習室	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	182	S	1	H6.3	350	新豚舎	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	185	S	1	H8.3	280	畑作管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	187	R	4	H9.3	1,531	男子新々棟(寄宿舍)	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	188	R	3	H9.3	692	女子新々棟(寄宿舍)	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	189	S	1	H9.3	315	ウインドレス豚舎	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	197	R	2	H14.2	599	果樹園実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	202	S	1	H15.1	261	1号温室	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	204	S	1	H17.3	440	堆肥舎	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	207	S	1	H21.3	993	食品加工実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
高鍋農業高校	208	S	1	H23.7	690	牛舎	現行耐震基準に基づく建物	
都農高校	008	R	2	S37.8	604	普通教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都農高校	009	R	3	S43.3	1,752	商業棟	耐震改修工事実施済	
都農高校	029	R	3	S48.3	1,222	特別教室棟	耐震改修工事実施済	
都農高校	030	R	3	S49.5	990	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
都農高校	031	R	3	S53.3	1,026	普通教室棟	診断の結果耐震改修不要	
都農高校	033	S	2	S55.5	982	新体育館	診断の結果耐震改修不要	
都農高校	036	R	2	S59.3	580	図書館棟	現行耐震基準に基づく建物	
都農高校	043	S	2	H10.3	514	体育施設	現行耐震基準に基づく建物	
都農高校	044	R	3	H10.3	900	総合学科棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡高校	001	R	3	S43.7	2,031	1号棟	耐震改修工事実施済	
延岡高校	002	R	3	S38.3	2,041	2号棟	耐震改修工事実施済	
延岡高校	003	R	3	S35.7	1,283	3号棟	耐震改修工事実施済	
延岡高校	004	R	2	S35.12	437	図書館	耐震改修工事実施済	
延岡高校	005	S	2	S43.7	720	理科棟	耐震改修工事実施済	
延岡高校	025	R	2	S47.3	675	家庭科棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡高校	027	S	2	S47.9	1,861	体育館	診断の結果耐震改修不要	
延岡高校	028	R	2	S54.3	106	2～3号棟間渡廊下	診断の結果耐震改修不要	
延岡高校	030	S	2	S62.3	60	部室(南側)	現行耐震基準に基づく建物	
延岡高校	032	S	1	H8.3	478	武道館	現行耐震基準に基づく建物	
延岡高校	033	S	2	H10.2	86	部室(北側)	現行耐震基準に基づく建物	
延岡高校	040	S	2	H12.3	254	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
延岡青朋高校	026	R	4	S47.3	1,725	南棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡青朋高校	027	R	4	S48.3	2,876	管理棟・北棟	耐震改修工事実施済	
延岡青朋高校	029	S	1	S48.4	250	武道場	診断の結果耐震改修不要	
延岡青朋高校	030	S	1	S50.3	1,007	体育館	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	001	R	3	S40.7	2,198	1号館	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	002	R	2	S41.3	296	渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	004	R	3	S40.7	67	2号館トイレ	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	005	R	3	S39.7	1,190	2号館	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	011	S	2	S42.1	196	更衣室	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	016	R	2	S43.5	1,047	電気科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	018	R	2	S41.3	661	土木科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	022	R	2	S44.3	480	化学工業科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	024	R	2	S39.7	728	化学工業科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	028	R	2	S43.6	800	機械科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	030	S	1	S44.2	490	機械科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	042	R	3	S47.3	907	電子科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	043	R	4	S47.3	1,637	3号館	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	047	R	2	S49.3	534	図書館・視聴覚	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	048	R	2	S49.3	800	土木科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	050	R	2	S52.3	805	化学工業科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	051	S	2	S52.3	1,928	体育館	診断の結果耐震改修不要	
延岡工業高校	052	R	2	S54.3	167	渡り廊下	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	057	R	2	S57.3	504	電気科実習棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡工業高校	058	R	3	S57.3	1,092	生活科実習棟	耐震改修工事実施済	
延岡工業高校	064	R	2	H6.3	1,022	新機械科棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡工業高校	066	R	2	H8.8	829	新機械科棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡工業高校	067	S	2	H9.3	208	部活動支援室	現行耐震基準に基づく建物	
延岡商業高校	001	R	1	S42.3	461	音楽教室棟	耐震改修工事実施済	
延岡商業高校	005	R	2	S32.12	636	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	



県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
延岡商業高校	008	R	2	S37.8	1,071	普通教室棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡商業高校	011	R	3	S43.2	1,385	商業棟	耐震改修工事実施済	
延岡商業高校	032	S	1	S51.3	250	剣道場	診断の結果耐震改修不要	
延岡商業高校	035	R	3	S54.3	1,451	情報棟	耐震改修工事実施済	
延岡商業高校	039	R	3	S56.3	1,779	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
延岡商業高校	040	S	2	S60.3	1,413	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
延岡商業高校	046	R	2	H2.2	58	部室	現行耐震基準に基づく建物	
延岡商業高校	047	R	2	H2.3	669	理科棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡商業高校	049	S	2	H12.3	252	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
延岡星雲高校	001	R	4	S52.3	1,921	特別教室棟	耐震改修工事実施済	
延岡星雲高校	002	R	3	S52.3	390	昇降口	診断の結果耐震改修不要	
延岡星雲高校	003-1	R	4	S52.3	1,738	普通教室棟	耐震改修工事実施済	
延岡星雲高校	003-2	R	4	S53.4	2,033	普通教室棟	耐震改修工事実施済	
延岡星雲高校	005	S	1	S53.1	1,410	体育館	診断の結果耐震改修不要	
延岡星雲高校	006	S	1	S52.2	300	武道場	診断の結果耐震改修不要	
延岡星雲高校	007	R	2	S53.4	84	渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
延岡星雲高校	013	R	3	S54.3	2,626	管理棟	耐震改修工事実施済	
延岡星雲高校	014	R	2	S54.3	230	渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
延岡星雲高校	021	S	1	H10.3	220	部活動支援施設	現行耐震基準に基づく建物	
富島高校	021	R	3	S46.3	1,116	第3棟	耐震改修工事実施済	
富島高校	024	R	3	S44.3	2,494	第2棟	耐震改修工事実施済	
富島高校	025	R	2	S37.8	50	倉庫	診断の結果耐震改修不要	
富島高校	027	R	2	S37.8	1,673	第1棟	診断の結果耐震改修不要	
富島高校	030	R	2	S52.3	742	管理棟	耐震改修工事実施済	
富島高校	031	R	3	S52.3	1,329	第3棟	耐震改修工事実施済	
富島高校	032	S	2	S54.3	1,861	体育館	診断の結果耐震改修不要	
富島高校	034	R	3	S57.3	1,645	図書館棟	診断の結果耐震改修不要	
日向高校	001	R	4	S50.3	4,156	普通教室棟	耐震改修工事実施済	
日向高校	006	S	3	S51.3	2,287	体育館	耐震改修工事実施済	
日向高校	007	R	4	S51.5	2,046	理科棟	耐震改修工事実施済	
日向高校	008	S	2	S51.6	135	部室	診断の結果耐震改修不要	
日向高校	010	R	4	S52.3	3,627	管理棟	耐震改修工事実施済	
日向高校	011	R	2	S52.3	237	渡り廊下	耐震改修工事実施済	
日向高校	017	R	2	H11.3	64	放送棟	現行耐震基準に基づく建物	
日向高校	018	S	1	H11.3	259	ミーティングルーム	現行耐震基準に基づく建物	
日向工業高校	001	R	1	S37.7	431	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	003	R	2	S37.7	812	中棟	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	004	R	2	S37.7	812	北棟	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	006	R	3	S39.3	1,160	南棟	耐震改修工事実施済	
日向工業高校	010	S	2	S42.3	1,321	体育館	耐震改修工事実施済	
日向工業高校	011	S	1	S43.3	250	武道場	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	015	R	1	S37.8	682	電気科実習棟	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	016	R	2	S45.3	540	自動制御室	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	019	R	2	S42.3	831	機械科実習棟(CAI室)	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	022	S	1	S48.3	252	機械加工溶接室	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	023	R	2	S48.3	677	化工科棟(プラント実習室)	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	024	R	2	S48.3	620	建築科旧館	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	025	R	2	S48.3	500	図書館	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	030	R	2	S55.3	480	電子計算室	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	031	R	2	S56.3	480	建築科新館	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	032	R	3	S56.3	660	美術室棟	診断の結果耐震改修不要	
日向工業高校	036	R	2	H3.3	613	理科棟	現行耐震基準に基づく建物	
日向工業高校	038	R	3	H6.3	507	家庭科棟	現行耐震基準に基づく建物	
日向工業高校	040	R	2	H9.3	273	鑄造実習室	現行耐震基準に基づく建物	
日向工業高校	041	R	2	H10.3	600	機械加工実習室	現行耐震基準に基づく建物	
日向工業高校	045	S	1	H12.3	250	ミーティング室	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	001	R	1	S40.3	542	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
門川高校	002	R	3	S39.7	1,315	教室棟	耐震改修工事実施済	
門川高校	021	S	1	S40.3	298	1号温室	診断の結果耐震改修不要	
門川高校	036	S	2	S43.5	1,176	体育館	耐震改修工事実施済	
門川高校	048	R	2	S46.1	300	図書館	診断の結果耐震改修不要	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
門川高校	060	S	2	S50.3	252	果樹倉庫	診断の結果耐震改修不要	
門川高校	063	R	3	S51.3	1,280	フォレスト棟	耐震改修工事実施済	
門川高校	073	S	2	S61.3	192	収納室	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	076	R	2	H6.3	268	パイオ棟	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	079	S	1	H6.3	300	8号温室	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	080	R	2	H8.11	954	ヒューマン棟	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	083	R	2	H11.3	570	理科棟	現行耐震基準に基づく建物	
門川高校	084	R	2	H13.2	810	オーシャン棟	現行耐震基準に基づく建物	
高千穂高校	008	R	4	S39.6	1,492	第3棟	耐震改修工事実施済	
高千穂高校	009	R	3	S36.10	1,209	第2棟	耐震改修工事実施済	
高千穂高校	021	R	3	S44.3	1,853	第1棟	耐震改修工事実施済	
高千穂高校	039	R	2	S46.3	211	実習更衣室棟	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	053	R	2	S47.3	238	農具室棟	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	062	S	1	S54.2	324	卓球場	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	063	R	2	S54.3	671	図書館	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	065	R	4	S55.3	2,206	第4棟	耐震改修工事実施済	
高千穂高校	066	R	1	S55.3	216	地学棟	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	067	R	2	S55.3	499	第1棟	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	068	R	2	S55.3	418	第2棟	診断の結果耐震改修不要	
高千穂高校	079	R	3	S58.3	1,722	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
高千穂高校	084	S	2	H8.3	267	ミーティングルーム	現行耐震基準に基づく建物	
高千穂高校	088	S	1	H20.3	937	剣道場	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	001	S	1	S58.3	301	武道館	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	002	R	2	H6.2	1,785	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	003	R	2	H6.2	1,262	情報棟	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	004	S	2	H6.2	1,395	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	006	R	2	H6.2	867	サイエンス棟	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	007	R	2	H6.2	766	教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	008	R	2	H6.2	1,022	芸術棟	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	013	R	5	H6.2	6,211	こだま寮(A棟・C棟・共用棟)	現行耐震基準に基づく建物	
五ヶ瀬中等教育学校	018	R	3	H7.2	1,335	こだま寮B棟	現行耐震基準に基づく建物	
明星視覚支援学校	001	R	2	S41.3	1,020	校舎 第5棟	耐震改修工事実施済	
明星視覚支援学校	002	S	1	S42.1	292	校舎 第5棟	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	003	R	2	S39.10	2,148	校舎 第3・4棟 ランチルーム・厨房	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	004	R	2	S41.3	967	校舎 第2棟	耐震改修工事実施済	
明星視覚支援学校	006	R	1	S39.10	455	寄宿舎 第1棟	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	007	R	1	S39.10	530	寄宿舎 第2棟 食堂	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	008	R	1	S40.7	568	寄宿舎 第3棟	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	009	R	2	S41.3	140	4-5棟間渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	010	R	2	S41.3	147	3-4棟間渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	011	R	2	S41.3	140	2-3棟間渡り廊下	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	021	R	1	S50.3	448	校舎 第1棟	診断の結果耐震改修不要	
明星視覚支援学校	025	R	1	S51.3	292	校舎 第6棟	診断の結果耐震改修不要	
都城さくら聴覚支援学校	001	R	2	S44.3	1,128	第1棟	耐震改修工事実施済	
都城さくら聴覚支援学校	002	R	2	S44.3	1,077	第2棟	耐震改修工事実施済	
都城さくら聴覚支援学校	004	R	2	S45.3	494	第3棟	耐震改修工事実施済	
都城さくら聴覚支援学校	007	S	1	S43.6	535	体育館	耐震改修工事実施済	
都城さくら聴覚支援学校	010	R	2	S46.3	879	寄宿舎	診断の結果耐震改修不要	
都城さくら聴覚支援学校	015	R	2	S57.2	1,005	第4棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城さくら聴覚支援学校	018	R	1	H10.2	465	第3棟	現行耐震基準に基づく建物	
みやざき中央支援学校	001	R	2	S46.3	1,102	第1棟	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	003	R	2	S46.3	1,317	寄宿舎A棟・食堂	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	004	R	2	S47.3	624	寄宿舎B棟	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	006	R	3	S48.3	1,695	第3棟	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	007	S	1	S48.3	534	実習第1棟	診断の結果耐震改修不要	
みやざき中央支援学校	009	S	1	S48.3	702	体育館	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	010	R	2	S49.3	600	寄宿舎C棟	耐震改修工事実施済	
みやざき中央支援学校	012	R	1	S53.1	221	低学年棟	診断の結果耐震改修不要	
みやざき中央支援学校	014	R	2	S57.1	415	第4棟	現行耐震基準に基づく建物	
みやざき中央支援学校	023	R	3	H16.12	1,272	第2棟	現行耐震基準に基づく建物	
みやざき中央支援学校	024	R	3	H16.12	1,399	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
赤江まつばら支援学校	001	R	2	S51.3	2,305	中教室棟	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	002	R	1	S51.3	250	機械室	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	003	R	2	S52.3	1,145	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	004	R	2	S52.3	1,098	寄宿舎	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	005	R	1	S52.3	270	特別教室棟	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	006	R	1	S53.3	630	北教室棟	診断の結果耐震改修不要	
赤江まつばら支援学校	007	S	1	S53.3	638	体育館	耐震改修工事実施済	
赤江まつばら支援学校	012	R	1	S59.3	530	南教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	019	R	2	S63.7	1,064	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	020	R	1	S63.7	1,055	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	021	R	1	S63.7	341	中学部棟	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	022	R	1	H1.3	644	小学部棟	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	025	S	1	H1.3	633	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
みなみのかげ支援学校	038	R	1	H7.3	2,077	普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
日南くろしお支援学校	006	R	1	S56.3	286	給食棟	診断の結果耐震改修不要	
日南くろしお支援学校	007	R	2	S56.9	1,424	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
日南くろしお支援学校	008	R	1	S56.9	1,073	教室棟	診断の結果耐震改修不要	
日南くろしお支援学校	009	R	1	S56.9	312	訓練棟	診断の結果耐震改修不要	
日南くろしお支援学校	010	S	1	S57.3	602	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
日南くろしお支援学校	015	R	2	H18.1	294	管理棟増築部	現行耐震基準に基づく建物	
都城きりしま支援学校	016	R	2	S55.8	1,841	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
都城きりしま支援学校	017	R	1	S55.8	935	小学部棟	診断の結果耐震改修不要	
都城きりしま支援学校	018	R	1	S56.1	469	給食棟	診断の結果耐震改修不要	
都城きりしま支援学校	019	S	1	S56.3	609	体育館	診断の結果耐震改修不要	
都城きりしま支援学校	025	R	3	H7.3	1,516	高等部棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城きりしま支援学校	030	S	2	H15.1	1,328	新校舎棟	現行耐震基準に基づく建物	
都城きりしま支援学校小林校	009	R	1	S37.3	956	体育館	耐震改修工事実施済	
日向ひまわり支援学校	006	R	2	S57.2	1,827	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
日向ひまわり支援学校	007	R	1	S57.2	897	小学部棟	診断の結果耐震改修不要	
日向ひまわり支援学校	008	R	1	S57.2	291	給食棟	現行耐震基準に基づく建物	
日向ひまわり支援学校	010	S	1	S58.2	601	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
児湯るびなす支援学校	005	R	2	S56.3	1,625	管理棟	診断の結果耐震改修不要	
児湯るびなす支援学校	006	R	1	S56.3	929	教室棟	診断の結果耐震改修不要	
児湯るびなす支援学校	008	S	1	S57.3	602	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
児湯るびなす支援学校	014	R	1	H25.3	960	高等部教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	001	R	2	S61.3	1,116	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	002	R	1	S61.6	440	訓練棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	007	S	1	S61.6	600	体育館	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	008	R	1	S61.6	547	特別教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	011	R	1	S62.3	523	小学部普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	013	R	1	S62.3	741	小学部普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	014	R	1	S62.3	523	小学部普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	016	R	1	S62.3	523	小学部普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	020	S	1	H6.2	452	給食棟	現行耐震基準に基づく建物	
清武せいりゅう支援学校	024	R	1	H18.3	1,461	高等部普通教室棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	001	R	3	S38.6	3,460	たいよう棟	耐震改修工事実施済	
延岡しろやま支援学校	002	R	1	S38.6	489	わかあゆ棟(小中学部)	診断の結果耐震改修不要	
延岡しろやま支援学校	003	R	3	S39.7	1,622	ととろ棟	耐震改修工事実施済	
延岡しろやま支援学校	004	R	2	S43.3	2,028	体育館	診断の結果耐震改修不要	
延岡しろやま支援学校	005	R	1	S45.3	637	相談棟(地域教育支援センター)	診断の結果耐震改修不要	
延岡しろやま支援学校	008	R	1	H23.5	641	管理棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	009	S	1	H24.1	546	作業棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	010	R	3	H24.1	386	厨房棟	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	012	S	1	H24.1	961	わかあゆ棟(高等部)	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	014	R	1	H24.3	575	寄宿舎	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	015	R	3	H24.3	241	EV・階段室	現行耐震基準に基づく建物	
延岡しろやま支援学校	016	R	3	H24.3	129	階段室	現行耐震基準に基づく建物	
宮崎海洋高校生徒寮	027	R	2	S46.3	1,140	生徒寮	耐震改修工事実施済	
西都地区生徒寮	003-2	R	2	H10.3	224	生徒寮	現行耐震基準に基づく建物	
延岡地区第一生徒寮	001	S	2	S44.3	1,574	第一生徒寮	耐震改修工事実施済	
延岡地区第二生徒寮	001	R	2	H2.3	383	女子寮	現行耐震基準に基づく建物	

県立学校校舎等の耐震化の状況（平成26年3月31日）

学校名	棟番号	建物構造	階数	建設年月	延床面積(m <sup>2</sup> )	建物名称	耐震診断の結果(Is値)又は耐震化の状況	備考
延岡地区第二生徒寮	003	R	2	H2.3	397	男子寮	現行耐震基準に基づく建物	
日向地区生徒寮	002	S	2	S43.6	212	A棟	耐震改修工事実施済	
日向地区生徒寮	003	S	2	S43.6	212	B棟	耐震改修工事実施済	
日向地区生徒寮	004	S	2	S43.6	212	C棟	耐震改修工事実施済	
日向地区生徒寮	005	S	2	S43.6	212	D棟	耐震改修工事実施済	
日向地区生徒寮	014	R	2	H12.3	275	E棟	現行耐震基準に基づく建物	
日向地区生徒寮	015	R	2	H12.3	613	食堂棟	現行耐震基準に基づく建物	
高千穂地区生徒寮	002	S	2	S43.6	212	男子寮B棟	耐震改修工事実施済	
高千穂地区生徒寮	003	S	2	S43.6	212	女子寮A棟	耐震改修工事実施済	
高千穂地区生徒寮	004	S	2	S43.6	209	食堂	診断の結果耐震改修不要	
高千穂地区生徒寮	005	S	2	S43.6	212	男子寮A棟	耐震改修工事実施済	