耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会 第12回 山地・ダム・河道・河口海岸領域ワーキンググループ 問題・課題総合評価シート及び「耳川通信簿」

	次
○問題・課題評価シート【山地領域】	1
○問題・課題評価シート【ダム領域】	2
○問題・課題評価シート【河道領域】	3
○問題・課題評価シート【河口・海岸領域】	4
○「耳川通信簿」耳川流域全体(令和5年度)	5

令和6年3月14日

問題・課題評価シート【山地領域】

			主	ワーキング時点で	での事務	局案			ワーキング	グループの	の評価		
領 域	総合土砂管理上の 問題・課題	モニタリング項目	説明頁	デンタ (大) 東西	個別]評価	総合		市政民安に並えて帝日生	個別記	平価※1	評価	
			係	評価結果の概要	方向性	状態	評価		事務局案に対する意見等		状態	※ 2	
		11.裸地面積	3 主	至近3年間の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。状態は、基準年の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。	Α	b							
		12.ダム堆砂	5 主	至近3年間の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。状態は、基準年の変動幅内にあることから「普通状態」と評価される。	С	b							
	(1)崩壊地からの土砂流出状況	5.河道縦横断	7 主	河積変化率は、至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。基準年と比較すると、「普通状態」と評価される。	-	b	Δ						
		25.土砂除去量 (河道·河口海岸)	14 主	状態は、基準年の変動幅を上回ることから「悪い状態」と評価される。	_	С		_【山地領域目標】 森林保全や治山・砂防の推 進により、土砂・流木の流出制					
		30.ヒアリング	15	森林管理者へのヒアリングの結果、総合的に「悪化傾向」及び「悪い状態」と評価 される。	С	С							
	(2)土石流等の土砂災害の	14.土石流危険渓流整備 (土砂災害発生状況)	18	(参考:令和4年度評価)									
	発生状況	15.保安施設整備 (土砂災害発生状況)	18	- 土砂災害発生件数が至近3年間の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。状態は、基準年の変動幅を下回ることから「良い状態」と評価される。	С	а	Δ	御を目指す。					
	(3)自然景観	17.写真観測(自然景観)	21	大規模崩壊跡地の方向性は、至近3年間の変動幅を下回ることから「改善傾向」 と評価される。状態は、森林管理者へのヒアリングの結果、「悪い状態」と評価される。	Α	С							
		17.写真観測(親水景観)	21	前年度と比較して、一部地点を除き大きな変化はみられないことから「維持傾向」 と評価される。親水景観評価シートの全体の平均は2.7点となり、総合的に「良い 状態」と評価される。	В	а	Δ	山地領域評価:『△』					
山 地 領		30.ヒアリング	28		_	-							
域	(4)生物生息生育環境の変化	30.ヒアリング	31	ヒアリングの結果、総合的に「悪化傾向」及び「悪い状態」と評価される。	С	С	×	【評価コメント】 令和5年度は、ダム堆砂、土 砂災害発生状況、ヒアリング					
		11.裸地面積	34	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、 基準年の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。		b		(生物生息生育環境の変化)、 砂防施設容量で「悪化傾向」、					
		27.流木処理実績	35	至近3年間と比較すると変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。基準年と比較すると「良い状態」と評価される。	-	а		土砂除去量、ヒアリング(自然 景観)、漂着物量で「悪い状態」の評価があったが、その他					
	(5)産業基盤の状況	26.漂着物量 (河道·河口海岸)	36	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、 日向市漁協へのヒアリングの結果、「悪い状態」と評価される。	В	С	Δ	の項目で概ね「普通状態」が維持されていることから、山地領域は総合的に「△」と評価され					
		16.路網密度	37	(参考:令和4年度評価) 耳川計画区で微増していることから「改善傾向」と評価される。『第八次宮崎県森林・林業長期計画』令和7年目標値(39.7m/ha)を上回っていることから「良い状態」と評価される。	А	а		3.					
		30.ヒアリング	38	山林及び作業道の管理について、森林管理者へのヒアリングの結果、総合的に 「維持傾向」及び「普通状態」と評価される。	В	b							
	(6)渇水緩和機能の状況	13.流況	41	至近3年間と比較して「維持傾向」と評価される。状態は基準年と比較して同程度であることから、「普通状態」と評価される。	В	b	Δ						
	(7)洪水緩和機能の状況	13.流況	41	至近3年間と比較して「維持傾向」と評価される。状態は基準年と比較して同程度であることから、「普通状態」と評価される。	В	b	Δ						
	(8)砂防施設容量	23.写真観測(砂防施設)	50	前年度と比較すると、余裕率が若干減少していることから「悪化傾向」と評価される。状態は、水通し天端の上まで堆積していないことから「良い状態」と評価される。	С	а	Δ						



個別評価凡例

【方向性】A:改善傾向, B:維持傾向, C:悪化傾向 【状 態】a:良い状態, b:普通状態, c:悪い状態


評価凡例

- 〇:問題なく良いレベル
- △:普通のレベル
- ×:問題があり悪いレベル

- ※1 ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。
- ※2 ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

問題・課題評価シート【ダム領域】

			==	主	ワーキング時点・	での事剤	务局案			ワーキン	ググルー	プの評価	i	
領 域	総合土砂管理上の 問題・課題	モニタリング項目	説明頁	従関	-T /T /4- FR @ JOT W	個別	評価	総合		**************************************	個別評	平価※1	評価	
			P.	係	評価結果の概要	方向性	状態	評価		事務局案に対する意見等	方向性	状態	※ 2	
	(9)貯水池末端部治水安全度	12.ダム堆砂	2		ダム貯水池末端部の河床高は、至近3年間と比較すると、「維持傾向」と評価される。状態は、背水の影響はみられないことから、「普通状態」と評価される。	В	b	Δ						
	(10)利水容量	12.ダム堆砂	13		利水容量内の堆砂は、至近3年間と比較すると、「維持傾向」と評価される。 基準年と比較すると、「悪い状態」と評価される。	В	С	×						
	(11)取水機能の維持	12.ダム堆砂	20		取水口付近の河床高は、至近3年間と比較すると、「維持傾向」と評価される準年と比較すると、「良い状態」と評価される。	В	а	0						
	(12)放流設備機能の維持	27.流木処理実績	27		基準年と比較すると「良い状態」と評価される。	-	а		【ダム領域目標】					
	(12)が流設準機能の推行	19.写真観測 (ダム流木到達状況)	28		岩屋戸ダム、塚原ダム、大内原ダム、諸塚ダムにおいて流木が残留していることが確認された。	-	-	0	土砂移動の連続性を回復させ、ダムの適切な運用・管理により川の機能の再生を目指す。					
	(13)利水設備機能の維持	27.流木処理実績	27		基準年と比較すると「良い状態」と評価される。	-	а	0						
		19.写真観測 (ダム流木到達状況)	28		岩屋戸ダム、塚原ダム、大内原ダム、諸塚ダムにおいて流木が残留していることが確認された。	-	-		 ダム領域評価:『△』					
ダム領		1.水質	33		椎原橋において至近3か年を上回る濁水長期化日数を示していることから「悪化傾向」と評価される。出水時の濁水長期化の目安の期間(2~3週間:10度以下)の範囲を上回っていることから、濁水長期化の状態は「悪い状態」と評価される。	С	С		【評価コメント】 令和5年度は、水質、ヒアリン が(漁獲量(内水面))に関して 「悪化傾向」、また水質、ヒアリ					
領 域		6.魚類	39		全体の種数・個体数の大きな変化がみられないことから、「維持傾向」と評価される。 魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。	В	С							
	(14)生物生息生育環境の変化	7.底生動物	42		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-							
		8.付着藻類	44		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-		ング(漁獲量(内水面)、河床材料、魚類)で「悪い状態」の評価があったが、その他の項目					
		30.ヒアリング	46		ヒアリングは評価対象外(点数化しない)	-	-		は概ね「普通状態」が維持されていることから、ダム領域は総					
		6.漁獲量(内水面)	47		漁獲量の方向性は、至近3年間と比較すると「悪化傾向」と評価される。漁獲量の状態は、漁協ヒアリングの結果から総合的に「悪い状態」と評価される。	С	С		合的に「△」と評価される。 					
		2.河床材料	50		河床材料の粒度分布は、大きな変化が見られないことから、方向性は「維持傾向」と評価される。 漁協ヒアリング結果から総合的に「悪い状態」と評価される。	В	С							
	(15)生物生息空間の連続性	6.魚類	52		全体の種数・個体数の大きな変化がみられないことから、「維持傾向」と評価される。 魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。	В	С	×						
	7.fé	7.底生動物	54		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-							



個別評価凡例

【方向性】A:改善傾向, B:維持傾向, C:悪化傾向 【状態】a:良い状態, b:普通状態, c:悪い状態 評価凡例

- 〇:問題なく良いレベル
- △:普通のレベル
- ×:問題があり悪いレベル

- ※1 ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。
- ※2 ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

問題・課題評価シート【河道領域】

	領 終合士孙等理上の		畫	ワーキング時点での事務局	案				ワーキンググループの評	価			
領 域	総合土砂管理上の 問題・課題	モニタリング項目	明明		個別	川評価	総合			個別評	平価※1	評価	
			頁 係	評価結果の概要	方向性	状態	評価		事務局案に対する意見等	方向性	状態	*2	
	/10/4 * 英客の本ル	8.付着藻類	2	付着薬類(出水時)は、出現種数及びクロロフィルaは至近3回の調査結果の変動の範囲内であることから、「維持傾向」と評価される。	В	С							
	(16)付着藻類の変化	30.ヒアリング	5	状態は、ヒアリングにおいて、「悪い状態」と評価される。	-	-	×						
	/	17.写真観測(自然景観)	7	河川景観は、前年度から大きな変化はなく、「維持傾向」と評価される。 河川特性評価シートによると、「普通状態」と評価される。	В	b							-
	(17)河川景観の変化	17.写真観測(親水景観)	7	親水景観は、前年度から大きな変化はなく、「維持傾向」と評価される。 親水景観評価シートによると、「良い状態」と評価される。	В	а	Δ						
		1.水質	31	出水時の流量規模別濁度は、立石橋、八重原大橋で至近3年間(令和2年度、令和3年度、令和4年度)の変 動幅を下回るが、濁水長期化の傾向を示していることから、水質は「悪化傾向」と評価される。水質の濁水長 期化の状態は「悪い状態」と評価される。		С							
		2.河床材料	37	河床材料は、各河川区間ともに大きな変化が見られないことから、方向性は「維持傾向」と評価される。 河床材料の状態は、漁協ヒアリングにおいて、「悪い状態」と評価される。	В	С							
		4.河道形状	39	河道形状は、至近3年間の変動幅の範囲内であることから「改善傾向」と評価される。状態は、瀬と淵の合計数から「普通状態」と評価される。	A	b							
		6.魚類	43	アユやカマツカの個体数については、アユは福瀬小学校前、カマツカは東郷橋にて既往最大を記録したものの、その他地点ではほとんどが至近3年間(2020年度~2022年度(令和2年度~令和4年度))の変動幅の範囲内であること及びアユの産卵床についても同様の傾向であることから、総合的に「維持傾向」と評価される。状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。	В	С							
	(18)生物生息生育環境の変化	7.底生動物	49	地点により、種数及び個体数の変動や造網型指数の低下傾向が確認されたものの、全体でみると至近3回 と概ね同程度かやや増加傾向であることから、総合的に「維持傾向」と評価される。	В	-		適切な河川管理により、安全 安心と生物多様性を実現し、人					
	(18)生物生息生育環境の変化	8.付着藻類	51	2023年度(令和5年度)は、台風6号出水後、細胞数は濁水の影響によりほとんど増加していないが、出現種類数及びクロロフィルaは至近3回の調査結果と同程度まで増加していることから、「維持傾向」と評価される。 漁協ヒアリングの結果、全ての漁協から「悪い状態」の回答を得たことから「悪い状態」と評価される。	В	С		と川が親しめるよう、川の機能 の再生を目指す。					
		9.河岸植生	52	前回調査からツルヨシ群落が大きく減少し、自然裸地が増加していることから「悪化傾向」と評価される。 状態は、協ヒアリングの結果、全ての漁協から「悪い状態」の回答を得たことから「悪い状態」と評価される。	С	С							
क्त		29.水質, 底生動物	53	方向性は、至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。 状態は、平均点が3.83点であることから「良い状態」と評価される。	В	а		河道領域評価:『△』					
河道領		30.ヒアリング	55	ヒアリングは評価対象外(点数化しない)	-	-							
領域		6.漁獲量(内水面)	56	(参考:令和4年度評価)方向性は、至近3年間(令和元年度~令和3年度)と比較すると「維持傾向」と評価される。 状態は、漁協ヒアリングの結果、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得たことから「悪い状態」と評価される。	С	С		【評価コメント】					
	(19)瀬・淵の状況	4.河道形状	60	瀬・淵の数は、至近3年間の変動幅を上回ることから、「改善傾向」と評価される。令和5年度の早瀬と淵の数は、基準値の50%増減幅内あることから「普通状態」と評価される	A	b		令和5年度は、水質、河岸 植生、漁獲量(内水面)で「悪化 傾向」、付着藻類、水質、河床					
	(ac) 155 pin or river in 14	5.河道縱橫断	62	状態は、橋脚部が洗掘されている東郷橋及び八重原橋では洗掘対策が講じられており、安全性に関して大きな問題はないと考えられることから「普通状態」と評価される。	-	b		一材料、漁獲量(内水面)、ヒアリング(付着藻類、河床材料)で					
	(20)橋脚の安定性	18.写真観測 (河川状況, 構造物基礎)	62	橋脚基礎の状況に大きな変化は見らず、安全性に関して大きな問題はない。	-	-		「悪い状態」の評価があったが、その他の項目は概ね「普					
	/	5.河道縱横断	67	機断測量及び写真の結果、護岸基礎部の安定性は確保されていることから「普通状態」と評価される。	-	b		通状態」が維持されていること から、河道領域は総合的に					
	(21)護岸基礎部の安定性	18.写真観測 (河川状況, 構造物基礎)	67	護岸基礎部の状況に大きな変化は見らず、護岸基礎部の安定性は確保されている。	-	-	Δ	「△」と評価される。					
		1.水質	73	水質の方向性は水道原水のpHは至近3年間の変動幅の範囲内、濁度は至近3年間の変動幅を下回ることから「維持傾向」と評価される。 状態は、設定した基準値の範囲内いあることから「良い状態」と評価される。 濁度の状態は、設定した基準値 の範囲内にあることから「良い状態」と評価される。	В	а							
	(22)取水の安定性	5.河道縱横断	74 主	富島幹線用水路は、大きな変化は見られないが、前年度同様、ボンブアップによる取水を行なっていること から「悪い状態」と評価される。	-	С	Δ						
		24.写真観測 (取水口堆砂状況)	74	取水口付近の状況に大きな変化は見られない。	-	-							
		5.河道縱橫断	77	模断測量及び写真観測の結果、護岸基礎部の安定性は確保されていることから「普通状態」と評価される。	-	b							-
	(23)治水安全度	18.写真観測 (河川状況, 構造物基礎)	84	河川状況や構造物基礎の状況の大きな変化は見られない。	-	-	Δ						
	(24)氾濫発生時の被害状況	31.水害統計資料	101	台風6号により河川の浸水被害が発生しなかったことから「維持傾向」と評価される。状態は、浸水被害発生の可能性がある流量過去に浸水被害が発生した平成19年度最大日流入量)と同等の流入量であったが、 浸水被害は発生しなかったことから「良い状態」と評価される。	В	а	0						
		20.写真観測 (洪水時流下状況)	102	台風6号洪水時に一部流木の漂着が確認された。	-	-							

\bigcap	<u>着色凡例</u>	
l		:治水面(防災面)
l		:利水面(水利用面)
l		:環境面

個別評価凡例 【方向性】A:改善傾向,B:維持傾向,C:悪化傾向 【状態】a:良い状態,b:普通状態,c:悪い状態 評価凡例○:問題なく良いレベル△:普通のレベル×:問題があり悪いレベル

※1 ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。 ※2 ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

問題・課題評価シート【河口・海岸領域】

領 総合土砂管理上の 域 問題・課題		主	ワーキング時点での事	孫局案	ワーキンググ	ブループの評価					
	モニタリング項目	説明 頁		個別	評価	総合		***************************************	個別評値	西※1	評価
		係	評価結果の概要	方向性	状態	評価		事務局案に対する意見等	方向性	状態	 2
	1. 水質(海域:出水時)	3	概ね至近3年間の変動幅の範囲内であることから「維持傾向」と評価される。状態は、日向市漁協 へのヒアリングにおいて「悪い状態」の回答を得た。	В	С						
	3. 底質(海域:出水時)	7	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。化学分析結果が全項目において汚れの目安以下であることから「良い状態」と評価される。	В	а						
(25)生物生息生育環境の	6. 漁獲量(海域)	9	至近3年間の変動幅を下回ることから、「悪化傾向」と評価される。状態は日向市漁協へのヒアリングにおいて「悪い状態」の回答を得た。	С	С						
変化	6. 漁獲量(内水面)	9	至近3年間の変動幅を下回ることから「悪化傾向」と評価される。状態は、漁協ヒアリングの結果、 一部の漁協から「悪い状態」の回答を得た。(参考: 方向性は令和4年度評価)	С	С						
	7. 底生動物(海域:出水時)	11	概ね至近3年間の調査結果の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。	В	-						
	10. 藻場(海域)	13	至近3年間と比較して分布・密生範囲が拡大したことから、「改善傾向」と評価される。状態は、漁協 ヒアリングの結果、日向市漁協から「普通状態」の回答を得た。	А	b						
(26) 防災機能の維持	28. 航空写真(汀線比較)	20	至近3回(平成26~28年)ならびに基準年と比較すると増加していることから「改善傾向」及び「良い 状態」と評価される。(参考:平成30年度評価)	Α	а	0					
(27)親水空間の確保	17. 写真観測(景観・親水)	23	令和3年度と比較して大きな変化は見られない。	-	-	0					
(27) 税水空间の催休	28. 航空写真(汀線比較)	25	至近3回及び基準年と比較すると増加していることから、「改善傾向」及び「良い状態」と評価される。(参考:平成30年度評価)	А	а						
(28)港湾施設の機能維持	25. 土砂除去量 (河道・河口海岸)	28	状態は、基準年の変動幅の範囲内にあることから「悪い状態」と評価される。	-	С	×	- 【河口・海岸領域目標】 - 水系一貫した土砂の適正管理に				
(29) 治水安全度	5. 河道縦横断	28	基準年と比較すると、「良い状態」と評価される。	-	а	0	よる持続可能な河口・海岸領域の 保全を目指す。				
	5. 河道縦横断	36	確保率は96%であり、100%確保されていないことから「悪い状態」と評価される。	-	С						
Г	25. 土砂除去量 (河道·河口海岸)	37	状態は、基準年の変動幅を上回ることから「悪い状態」と評価される。	-	С		 河口·海岸領域評価:『△』				
	20. 写真観測 (洪水時流下状況)	38	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確認された。	-	-						
(30)船舶の航行(操業上)の 安全確保	21. 写真観測(海域漂流状況)	39	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確認された。	-	-	×	【評価コメント】				
ì	22. 写真観測(海岸漂着状況)	39	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確認された。	-	-		令和5年度は、漁獲量、ヒアリング(漁獲量・漁業の操業環境)に関して「悪化傾向」、また土砂除去				
	26. 漂着物量 (河道·河口海岸)	40	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、漁協ヒアリングの結果、「悪い状態」の回答を得た。	В	С		量、ヒアリング(漁獲量・漁業の操業環境)に関して「悪い状態」の評価があったが、その他の項目は概				
	30. ヒアリング	41	日向市漁協へのヒアリングの結果、「悪化傾向」及び「悪い状態」の回答であった。	С	С		ね「普通状態」が維持されているこ 」とから、河口・海岸領域は総合的				
	22. 写真観測(海岸漂着状況)	44	台風6号発生後、写真観測ではほとんど流木の漂着は見られなかったが、漁協ヒアリングにおいて流木の漂着を確認した。	-	-		に「△」と評価される。				
(31)海岸環境の変化	26. 漂着物量 (河道・河口海岸)	45	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、日向市漁協への ヒアリングにおいて「悪い状態」の回答であった。	В	С	×					
	26. 漂着物量 (河道・河口海岸)	48	至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、漁協ヒアリングの結果、日向市漁協から「悪い状態」の回答を得た。	В	С						
	22. 写真観測 (海岸漂着状況)	49	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確認された。	-	-						
(32)漁業の操業環境	20. 写真観測 (洪水時流下状況)	50	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確認された。	-	-	×					
	6. 漁獲量(海域)	51	至近3年間の変動幅を下回ることから、「悪化傾向」と評価される。状態は、漁協ヒアリングにおいて「悪い状態」の回答を得た。	С	С						
	30. ヒアリング	52	漁協ヒアリングの結果「悪化傾向」及び「悪い状態」の回答を得た。	С	С						
(33) 氾濫発生時の被害状	31. 水害統計資料	54	令和5年度台風6号では、浸水被害発生の可能性がある流量(過去に浸水被害が発生した平成19年度最大日流入量)をと同等の流入量があったが、浸水被害が見られなかったことから「維持傾向」、「良い状態」と評価される。	В	а	0					
	20. 写真観測 (洪水時流下状況)	55	台風6号発生後、流木の海岸漂着はほぼ見られなかったが、ヒアリングによって、流木の漂着が確 認された。	-	-						

<u>着色凡例</u>		
	:治水面	(防災面)
	:利水面	(水利用面)
	:環境面	

個別評価凡例

【方向性】A:改善傾向, B:維持傾向, C:悪化傾向 【状 態】a:良い状態, b:普通状態, c:悪い状態 評価凡例

- 〇:問題なく良いレベル
- △:普通のレベル
- ×:問題があり悪いレベル

- ※1 ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。
- ※2 ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

「耳川通信簿」耳川流域全体(令和5年度)


資	領	₩ ^ _ 1.5 # TB _ 0.88 EE _ = EE		★ % □ 53.17		評価・改善委員会の
資 料	域	総合土砂管理上の問題・課題 		事務局評価	領域の評価	評価
		(1) 崩壊地からの土砂流出状況	Δ		山地領域	
		(2) 土石流等の土砂災害の発生状況	Δ	↑ 【山地領域目標】 ↓ 森林保全や治山・砂防の推進により、土砂・流木の流出制御を目指す。		
		(3) 自然景観	Δ	- 林が休生で出出、時間の混進により、工段、加小の加田町町で占有す。		
資料	地	(4) 生物生息生育環境の変化	×			A
③-1	領	(5) 産業基盤の状況	Δ	- 方向性について、ダム堆砂、土砂災害発生状況、ヒアリング(生物生息生育環境の変化)、砂防施設容量に関して 」 「悪化傾向」であったが、その他の項目は概ね「維持傾向」となり、総合的に「維持傾向」と評価される。	Δ	O A ×
	域	(6) 渇水緩和機能の状況	Δ	状態について、土砂除去量、ヒアリング(自然景観)、漂着物量に関して「悪い状態」であったが、その他の項目で		
		(7) 洪水緩和機能の状況	Δ	→ は概ね「普通状態」となり、総合的に「普通状態」と評価される。 - 以上のことから、山地領域は総合的に「△」と評価される。		
		(8) 砂防施設容量	Δ	- 以上のことから、山地領域は総合的に「Δ」と評価される。 -		
		(9) 貯水池末端部治水安全度	Δ	【ダム領域目標】	 ダム領域	
		(10) 利水容量	×	土砂移動の連続性を回復させ、ダムの適切な運用・管理により川の機能の再生を目指す。		
	ダ	(11)取水機能の維持	0	ー 」 【評価コメント】		
資料 ③-2	傾	(12)放流設備機能の維持	0	- Latima スプトス - 方向性について、水質、ヒアリング(漁獲量(内水面))に関して「悪化傾向」であったが、その他の項目は概ね		ΟΔ×
3 -∠	域	(13) 利水設備機能の維持	0	「維持傾向」となり、総合的に「維持傾向」と評価される。	Δ	
		(14) 生物生息生育環境の変化	×	- 状態について、水質、ヒアリング(漁獲量(内水面)、河床材料、魚類)に関して「悪い状態」の評価があったが、 」 その他の項目は概ね「普通状態」となり、総合的に「普通状態」と評価される。		
		(15) 生物生息空間の連続性	×	以上のことから、ダム領域は総合的に「△」と評価される。		
		(16)付着藻類の変化	×		——————————— 河道領域	
		(17)河川景観の変化	Δ			
		(18) 生物生息生育環境の変化	×	- 【河道領域目標】 - 適切な河川管理により、安全安心と生物多様性を実現し、人と川が親しめるよう、川の機能の再生を目指す。		
	河	(19)瀬・淵の状況	0	【評価コメント】		
資料 ③-3	道領	(20) 橋脚の安定性	Δ	→ 水質、河岸植生、漁獲量(内水面)に関して「悪化傾向」であったが、その他の項目は概ね「維持傾向」となり、総合的 に「維持傾向」と評価される。		ΟΔ×
⊚ _3	域	(21)護岸基礎部の安定性	Δ	- 12 飛行傾回」と計画される。 	Δ	_
		(22)取水の安定性	×	- 状態」の評価となり、総合的に「悪い状態」と評価される。		
		(23) 治水安全度	×	→ 以上のことから、河道領域は総合的に「△」と評価される。 -		
		(24) 氾濫発生時の被害状況	×			
		(25)生物生息生育環境の変化	Δ		河口・海岸領域	
		(26) 防災機能の維持	0	ー 【河口・海岸領域目標】		
	河	(27)親水空間の確保	0	水系一貫した土砂の適正管理による持続可能な河口・海岸領域の保全を目指す。		
		(28)港湾施設の機能維持	×	ー 」 【評価コメント】		
資料 ③-4	海	(29) 治水安全度	0	方向性については、漁獲量、ヒアリング(漁獲量・漁業の操業環境)に関して「悪化傾向」となったが、その他の項	A	ОДХ
9 7	増額	(30)船舶の航行(操業上)の安全確保	×	」 目は概ね「維持傾向」となり、総合的に「維持傾向」と評価される。	Δ	
	域	(31)海岸環境の変化	×	- 状態について、土砂除去量、ヒアリング(漁獲量・漁業の操業環境)に関して「悪い状態」の評価があったが、その 」 他の項目は概ね「普通状態」となり、総合的に「普通状態」と評価される。		
		(32)漁業の操業環境	×	以上のことから、河口・海岸領域は総合的に「△」と評価される。		
		(33) 氾濫発生時の被害状況	×			
			【耳川水系	目標】耳川をいい川にする	耳川水系	
		総合評価	た。また、I しかしな:	ント】 は、過去に浸水被害が発生した平成19年度と同程度の出水が見られたが、浸水被害については見られなかっ 山地からの土砂・流木の流出状況は過年度と同程度であり、流木処理や土砂浚渫は適宜実施されている。 がら、ダム下流河川での濁水の長期化や通砂後の河川環境の変化がヒアリングで確認されていることか 引き続きモニタリングを継続しながら、各種行動計画を推進していく必要がある。	Δ	ОΔ×

: 治水面(防災面) : 利水面(水利用面) :環境面


課題評価の凡例 ○:問題なく良いレベル △:普通のレベル

- ×:問題があり悪いレベル


山地領域の総合評価(令和5年度)




河道領域の総合評価(令和5年度)



ダム領域の総合評価(令和5年度)



河口・海岸領域の総合評価(令和5年度)




耳川流域全体の総合評価(令和5年度)

				方向性	
			改善傾向 【A】	維持傾向 【B】	悪化傾向 【C】
			3点	2点	1点
	良い状態 【a】	3点	3.0点 2.5 3.0点	点 2.0点 1.5	点 1.0点
状態	普通状態 【b】	2点	2.5点 河道領 2.0点 河口·海岸領 ¹	或 R5重心位置	ダム領域 心位置
	悪い状態 【c】	1点	1.0点		
			凡例		
	:良いレベル【	0]、	:普通レベ	Sル[Δ]、]:悪いレベル【×】

注1)グラフは領域ごとの評価結果をプロットしている。

注2) 重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。



注)評価手法を改良しているモニタリング項目があるため、正確に経年変化を捉えていないケースがある。

【領域・水系総合評価方法の見直し】「耳川通信簿」耳川流域全体(令和5年度)

「耳川通信簿」耳川流域全体(令和5年度)

資	領		F	₹5	F	<u> </u>	F	₹3						電布 地	 ズ善委員会の
料	域	総合土砂管理上の問題・課題	評価	得点	評価	得点	評価	得点	事務局評価	領地	域の評価	15			評価
		(1)崩壊地からの土砂流出状況	Δ	1	×	0	Δ	1	Filipport Andrews	山地領域	R5	R4	R3		
		(2) 土石流等の土砂災害の発生状況	Δ	1	Δ	1	0	2	【山地領域目標】 森林保全や治山・砂防の推進により、土砂・流木の流出制御を目指す。	問題・課題の数	8	8	8		
	ш	(3) 自然景観	Δ	1	Δ	1	0	2		配点	16	16	16		
資料	地	(4) 生物生息生育環境の変化	×	0	Δ	1	Δ	1	【評価コメント】 山地領域の得点率は44%であり、得点率の評価から令和5年度は総合的に「普通レベルム」と評価される。令和4年度	得点	7	7	11	0	Δ×
3-1	領	(5)産業基盤の状況	Δ	1	Δ	1	Δ	1	田地領域の特点率は44%であり、特点率の計画がらっれる千度は総占的に「普通レベルム」と計画される。っれ4千度 と同じ得点率であり、令和3年度が「良いレベル〇」と評価されていることから、台風14号の被災後、現地環境が回復され	得点率	44%	44%	69%		Δ ^
	域	(6) 渇水緩和機能の状況	Δ	1	×	0	Δ	1	ていないと考えられる。	得点率の評価	Δ	Δ	0		
		(7) 洪水緩和機能の状況	Δ	1	Δ	1	Δ	1	総合土砂管理上の問題・課題では、(4)生物生息生育環境の変化の評価が「悪いレベル×」であることから、今後、改 善に向けて重点的に取り組みが必要と考えられる。						
		(8) 砂防施設容量	Δ	1	0	2	0	2	日にはいくこれはいてはいるとは、これでいるの。						
		(9) 貯水池末端部治水安全度	Δ	1	×	0	Δ	1	【ダム領域目標】	ダム領域	R5	R4	R3		
		(10) 利水容量	×	0	Δ	1	Δ	1	7 土砂移動の連続性を回復させ、ダムの適切な運用・管理により川の機能の再生を目指す。 	問題・課題の数	7	7	7		
	ダ	(11)取水機能の維持	0	2	Δ	1	Δ	1	- 【評価コメント】	配点	14	14	14		
資料 ③-2	<u>\</u>	(12)放流設備機能の維持	0	2	0	2	0	2	プログロ がい	得点	7	6	7	0	Δ ×
3)-2	域	(13) 利水設備機能の維持	0	2	0	2	0	2	る。〒和3年度と同し侍点率であり、〒和4年度が「普通レヘルム」と評価されていることから、台風14号 の被災後、現地環境が回復してきていると考えられる。	得点率	50%	43%	50%		
		(14)生物生息生育環境の変化	×	0	×	0	×	0	総合土砂管理上の問題・課題では、(10) 利水容量及び(14) 生物生息生育環境の変化、(15) 生物生	得点率の評価	Δ	Δ	Δ		
		(15)生物生息空間の連続性	×	0	×	0	×	0	↓息空間の連続性の評価が「悪いレベル×」であることから、今後、改善に向けて重点的に取り組みが必要 ↓と考えられる。						
		(16)付着藻類の変化	×	0	×	0	×	0		河道領域	R5	R4	R3		
		(17)河川景観の変化	Δ	1	Δ	1	Δ	1	- ┃【河道領域目標】	問題・課題の数	9	9	9		
	質料 道 到 −3 領領 域	(18)生物生息生育環境の変化	×	0	×	0	×	0	」 【河道関係日保】 │ 適切な河川管理により、安全安心と生物多様性を実現し、人と川が親しめるよう、川の機能の再生を目	配点	18	18	18		
		(19) 瀬・淵の状況	0	2	×	0	×	0	指す。	得点	9	3	6		
資料		(20) 橋脚の安定性	Δ	1	Δ	1	Δ	1	- 【評価コメント】	得点率	50%	17%	33%	0	Δ ×
(3)-3		(21)護岸基礎部の安定性	Δ	1	Δ	1	Δ	1	河道領域の得点率は50%であり、得点率の評価から令和5年度は総合的に「普通レベル△」と評価され	得点率の評価	Δ	×	×		
		(22)取水の安定性	Δ	1	×	0	Δ	1	√る。令和3年度及び令和4年度を上回る得点率であり、現地環境が改善してきていると考えられる。 │ 総合土砂管理上の問題・課題では、(16)付着藻類の変化及び(18)生物生息生育環境の変化が「悪い	19 Mr. 1 os Hiller					
		(23)治水安全度	Δ	1	×	0		1	」 総占工が自体工の问題・課題とは、(10)内看深環の変化及び(10)工物工芯工育環境の変化が「恋いーレベル×」であることから、今後、改善に向けて重点的に取り組みが必要と考えられる。						
		(24) 氾濫発生時の被害状況	0	2	×	0	Δ	1							
		(25)生物生息生育環境の変化	Δ	1	Δ	1	Δ	1		河口・海岸領域	R5	R4	R3		
		(26) 防災機能の維持	0	2	0	2	0	2	【河口・海岸領域目標】	問題・課題の数	9	9	9		
	河	(27)親水空間の確保	0	2	0	2	0	2	- 水系一貫した土砂の適正管理による持続可能な河口・海岸領域の保全を目指す。	配点	18	18	18		
		(28) 港湾施設の機能維持	×	0	×	0	Δ	1	」 【評価コメント】	得点	9	7	10		
資料	· 海	(29) 治水安全度	0	2	0	2	×	0	- 河口・海岸領域の得点率は36%であり、得点率の評価から令和5年度は総合的に「悪いレベル×」と評価	得点率	50%	39%	56%	0	Δ ×
3-4	岸	(30) 船舶の航行(操業上)の安全確保	×	0	×	0	Δ	1	」される。令和4年度を上回る得点率ではあるものの、令和3年度を下回っており、台風14号の被災後、現地 環境が回復していないと考えられる。	得点率の評価	Δ	×	Δ		
	領域	(31)海岸環境の変化	×	0	×	0	Δ	1	総合土砂管理上の問題・課題では、(28)港湾施設の機能維持及び(30)船舶の航行(操業上)の安全確	137111111111111111111111111111111111111					
	-90	(32)漁業の操業環境	×	0	×	0	Δ	1	- 【保、 (31) 海岸環境の変化、(32)漁業の操業環境が「悪いレベル×」であることから、今後、改善に向け - て重点的に取り組みが必要と考えられる。						
		(33) 氾濫発生時の被害状況	0	2	×	0		1	」 C 里点的に取り組みか必安と考えられる。 						
		(All property of the property						_		耳川水系	R5	R4	R3		
			【耳川	水系目	果】耳川	をいい	川にす	る							
			【評価	コメン	-]					問題・課題の数	33	33	33		
	彩	総合評価	【評価コメント】 - <u>幺公 </u>							配点	66	66	66	0	Δ×
		心 口 计 川							の被災から、ダム領域および河道領域、河口・海岸領域において回復傾向が見られるもの	得点	32	23	34		<u> </u>
									まっている。 ついては、今後もモニタリングを継続しながら、改善に向けて各種行動計画を推進していく必	得点率	48%	35%	52%		
			要があ		~ /Ex U	71 IM 47	1~1 ~25	WT 743 1~	- ~ ()、 () (一))~) (神神神)(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	得点率の評価	Δ	×	Δ		
善			1			1型価 1 例				は当年の計画	Δ	_ ^			

: 治水面 (防災面)

: 環境面

: 治水面 (防災面) : 利水面(水利用面)

: 利水面(水利用面) :環境面

評価凡例

×:問題が顕在化している

O:よい、問題なし 課題評価の凡例

△:悪化が懸念、懸念事項あり ○:問題なく良いレベル △:普通のレベル ×:問題があり悪いレベル