

令和7年発生災害 第4次査定決定概要一覧

宮崎県

| 年災 | 査定 | 工事番号 | 事務所名 | 県・市町村 工事 | 位置 | 路河川名等 | | 決定概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|---------|-------------|-----|-------|------|----------------|-------|---|--|-----|----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|----------|----------|----------------|---------|----------|----------------|----|
| | | | | | | | | 復旧延長 | 左岸・右岸 | | | 概要1 | | 概要2 | | 概要3 | | 概要4 | | 概要5 | | | | | | | | | | |
| 7年災 | 4次 | 6 | 日向土木事務所 | 市町村工事 | 椎葉村 | 下福良 | 一般村道 | 大河内桑の木原線 | 143.8 | m | | | | | アンカー工 | 20,402.0 | m | 鋼製受圧板工 | 615.0 | 基 | 現場吹付法砕工 | 2,546.0 | m ² | モルタル吹付工 | 5,150.0 | m ² | 排水ボーリング | 1,542.0 | m | |
| 7年災 | 4次 | 13 | 日向土木事務所 | 県工事 | 椎葉村 | 大字松尾 | 一般国道 | 国道327号 | 144.0 | m | | | | | アンカー工 | 18,497.0 | m | 現場吹付法砕工 | 9,982.0 | m ² | 鉄筋挿入工 | 1,949.0 | 本 | モル吹付 8cm | 13,890.0 | m ² | 切土工 | 20,334.0 | m ³ | |
| 7年災 | 4次 | 16 | 西都土木事務所 | 市町村工事 | 西都市 | 南方 | 一般市道 | 銚峰線 | 9.5 | m | | | | | ブロック積 | 44.0 | m ² | 小口止工 | 2.0 | 基 | コンクリート舗装(t=10cm) | 3.1 | m ² | 舗装版切断工 | 9.7 | m | 舗装版取壊工 | 0.3 | m ³ | |
| 7年災 | 4次 | 20 | 西都土木事務所 | 県工事 | 西都市 | 上三財 | 二級河川 | 一ツ瀬川水系 小豆野川 | 15.0 | m | | | 右岸 | 15.0 | m | 埋塞掘削 | 12.0 | m ³ | ブロック積 | 37.0 | m ² | 小口止工 | 2.0 | 基 | 工事用道路 | 71.2 | m | 仮締切排水工 | 1.0 | 箇所 |