

令和4年台風14号による被災状況

(10月4日15時現在)

令和4年10月4日

宮 崎 県

1. 気象状況

(1) 気象警報

令和4年9月20日（火）午前4時51分までに県内の警報全て解除

2. 県内の対応状況

(1) 県の対応

- ・ 9月17日（土） 15時 災害対策本部設置
- ・ 9月17日（土） 16時 第1回災害対策本部会議
- ・ 9月18日（日） 11時 災害救助法（第2条第2項）の適用
- ・ 9月19日（月） 10時 自衛隊派遣要請（三股町土砂災害対応）
- ・ 9月19日（月） 11時30分 第2回災害対策本部会議
- ・ 9月19日（月） 13時30分 自衛隊派遣要請（高原町給水）
- ・ 9月21日（水） 14時05分 知事と市町村長との Web 会議
- ・ 9月22日（木） 14時 第3回災害対策本部会議
- ・ 9月22日（木） 15時 災害救助法（第2条第2項）の適用終了
- ・ 9月29日（木） 12時 災害救助法（施行令第1条第1項第1号）の適用（延岡市）

(2) 市町村の対応警戒体制

なし

3. 被害状況

(1) 人的被害・住家等被害

市町村	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者	行方不明	負傷者		全壊棟	半壊棟	一部	床上	床下	公共施設棟	その他棟
			重傷	軽傷			破損棟	浸水棟	浸水棟		
人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	
宮崎市				9			64	33	31		
都城市	1					1	10	196	91	21	29
延岡市	1			4				318	189		
日南市				2				4	2		
小林市			1	2	1		1				9
日向市					1		16	85	14		
串間市				1							
西都市								68	121		
三股町	1										2
国富町			1				8	10	50		
綾町							1		1		1
高鍋町							34	1			
西米良村								6	3		
門川町								1	2		
諸塚村				1	1	7	5	6	1	2	12
椎葉村			1		1	2	13	4			
美郷町				1				18	9		12
日之影町				1	1		5	4	4		
計	3	0	3	21	5	10	157	754	518	23	65

【人的被害の詳細】

- ※宮崎市：40代女性が避難所に入ろうとした際、滑って転倒し頭部を負傷。
- ※宮崎市：50代女性が強風で飛ばされコンクリートで前頭部打撲。
- ※宮崎市：60代女性が突風にあおられて転倒。
- ※宮崎市：80代男性が玄関ドアを開けたところ、強風により頭部を負傷。
- ※宮崎市：50代男性が強風にあおられて転倒し、負傷した。
- ※宮崎市：70代女性が風にあおられて転倒。
- ※宮崎市：80代男性が避難所から帰宅する際に、入り口に設置されていた浸水防止フェンスに足が引っ掛かり転倒。
- ※宮崎市：70代男性が、台風の影響で割れた窓ガラスで胸部を負傷した。
- ※宮崎市：50代女性が実家から自転車を押して帰宅中に、風にあおられて転倒。
- ※都城市：車両水没（60代男性）
- ※延岡市：高齢の女性が風にあおられ転倒。
- ※延岡市：転倒
- ※延岡市：避難場所で椅子に座ってバランスを崩し転倒。
- ※延岡市：片づけ中に右腕けが
- ※延岡市：路上で倒れていたもの（高齢男性）
- ※日南市：強風で居間のガラスが割れ頭頂部を負傷。75歳男性が頭頂部を1cmの切創。
- ※日南市：倉庫に雨合羽を取りにドアを開けたが、強風でドアが閉まり右腕を挟まれた。右前腕に剥皮創、右手背部に剥皮創及び擦過傷。
- ※小林市：40代男性が、強風にあおられ屋根から転落したが、大きな外傷等はなし。
- ※小林市：80代男性が、屋外で強風にあおられ転倒。大腿骨を骨折する重傷
- ※小林市：70代女性が、屋外で強風にあおられ転倒。転倒の際、後頭部を強打。
- ※串間市：総合体育館2階窓ガラス破損。破損したガラスにより女性一人が負傷
- ※三股町：土砂災害（40代男性）
- ※国富町：停電時に転倒し右足骨折
- ※諸塚村：自宅付近の見回り中、風にあおられ転倒
- ※椎葉村：転倒し骨折
- ※美郷町：90代以上女性が避難所へ向かう途中に負傷した。
- ※日之影町：自宅裏山の崩壊による土砂除去中のケガ。胸を痛がり救急搬送。

【孤立状態にある集落等の状況について】

別紙1のとおり

(2) 避難指示等

① 避難指示等の発令状況

令和4年9月20日（火）午前7時00分までに全て解除

② 避難状況

なし

※避難者数のピークは、6, 298世帯11, 985人（9月18日23時）

(3) ライフライン関係被害

① 交通

- ・ JR：吉 都 線 空転により全線運転見合わせ
日 南 線 「南郷～志布志」間は終日運転見合わせ
※9月26日より「南郷駅（一部は油津駅）～志布志駅」
間でバスによる代行輸送を実施
- 日豊本線 通常どおり運転
- 宮崎空港線 通常どおり運転
- ・ 路線バス：一部を除き通常どおり運行
- ・ 高速バス：通常どおり運行
- ・ 航空機：通常どおり運航
- ・ 宮崎カーフェリー：通常どおり運航

② 水道

- ・ 別紙2のとおり
- ※県内全域の断水は解消済み（9月30日14時00分）

③ 下水道

- ・ 都城浄化センター（一部浸水）：除塵機及び脱臭ファンに損傷有り
※処理機能に問題なし
- ・ 諸塚浄化センター（冠水）：機能停止
※汚水は浄化センターにて沈殿＋消毒後、放流
- ・ 大堂津第1汚水中継ポンプ場（一部浸水）：機能回復
- ・ 大淀処理場：卵形消化槽外壁（被覆材）の破損：処理機能に問題なし
- ・ 延岡市天下第2マンホールポンプ場：制御盤の浸水
※応急復旧完了、処理機能に問題なし
- ・ 国富町仲町雨水幹線：水路側壁一部損壊（L=5m）
※排水機能に問題なし

④ 電力

ピーク時（9月19日午前1時）においては、県内で11万4,550戸が停電したが、主要な復旧工事は完了し、一部の家庭用引込線等で被害が残っている。

(4) 土木関係被害

① 道路 別紙3のとおり

② 河川 西之園川（河川埋塞）※人家等なし

③ 港湾 方財海岸（流木大量漂着）、美々津港（物揚場被災、護岸被災、導流堤被災、防砂堤被災、泊地埋塞災）、細島港（SOLAS フェンス被災）、延岡港（流木漂着）、福島港（流木漂着）

④ 公園 別紙4のとおり

(5) 農林水産関係被害

① 農水産業

別紙5のとおり

② 林道

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、西都市、西米良村、木城町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
(16市町村 176路線 485箇所) で法面崩壊等が発生

③ 林地

都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、西米良村、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
(18市町村 94箇所) で林地崩壊等が発生

④ 自然公園

高原町、高千穂町で九州自然歩道が被災（法面崩壊、路盤・手摺りの流失等）

⑤ 森林

都城市、延岡市、小林市、日向市、西都市、えびの市、新富町、西米良村、木城町、川南町、諸塚村、高千穂町
(12市町村 19箇所) で風倒木被害が発生

⑥ 木材加工流通施設

延岡市、日向市、西都市及び椎葉村で木材加工機械及び資材倉庫等に被害が発生

⑦ 特用林産施設

綾町及び都城市で生産施設破損等が発生

(6) 商工関係被害

① 商工業関係

県内 852 事業者で被害発生

宮崎市 122、都城市 120、延岡市 90、日南市 83、小林市 17、日向市 43、串間市 21、西都市 39、えびの市 29、三股町 24、高原町 10、国富町 22、綾町 2、高鍋町 36、新富町 16、西米良村 25、木城町 3、川南町 5、都農町 5、門川町 7、諸塚村 21、椎葉 12、美郷町 44、高千穂町 9、日之影町 36、五ヶ瀬町 11

・主な被害

浸水、屋根損壊、看板落下・破損、外壁の剥がれ、シャッターの破損 等

② 観光業関係

民宿建物の地盤崩落（椎葉村）
高千穂峡遊歩道一部崩壊（高千穂町）
都城島津邸御門倒壊（都城市）
鵜戸神宮楼門屋根部分の銅板剥落（日南市）

(7) 社会福祉施設等関係被害

① 児童福祉施設

ア 保育所・幼稚園・認定こども園等

被害 109 施設

(宮崎市 19 施設、都城市 26 施設、延岡市 20 施設、日南市 3 施設、小林市 13 施設、日向市 1 施設、串間市 3 施設、西都市 4 施設、えびの市 2 施設、三股町 2 施設、高原町 3 施設、高鍋町 1 施設、新富町 2 施設、川南町 4 施設、門川町 2 施設、高千穂町 4 施設)
(屋根・カーポート・門扉の破損、床上浸水等)

イ 児童養護施設

被害 2 施設

(都城市 1 施設、高原町 1 施設)
(施設一部損壊 2)

ウ 児童心理治療施設

被害 1 施設 (日向市 1) (雨漏り)

エ 児童自立支援施設(都城市)

被害 1 施設(都城市 1) (雨漏り)

② 障がい者(児)福祉施設

被害 48 施設 (延べ数)

ア 物的被害 47 施設

(宮崎市 12 施設、都城市 4 施設、延岡市 2 施設、日南市 5 施設、小林市 4 施設)

設、日向市4施設、串間市1施設、西都市2施設、えびの市1施設、高原町1施設、国富町4施設、綾町4施設、新富町1施設、木城町1施設、門川町1施設)

(カーポートの破損、倉庫の破損、野菜等の苗の被害、屋根の損壊、床上浸水 ビニールハウス損壊、車両の浸水、トランポリンの損壊、ブロック塀損壊、窓の破損など)

イ 人的被害 1施設
(国富町1施設) (利用者右足骨折)

③ 老人福祉施設

被害18施設 (宮崎市6施設、都城市4施設、延岡市3施設、日南市1施設、日向市1施設、串間市1施設、高鍋町2施設)
(人的被害なし。浸水、外門一部破損、屋根一部損壊、断水)

④ 医療施設

ア 物的被害 1施設 (延岡市)

排水パイプの破損、防水シート剥離による雨漏りなど

イ 人的被害 なし

⑤ その他

- ・ 自立援助ホーム
(宮崎市1施設、延岡市1施設。施設一部破損1、雨漏り1)
- ・ ファミリーホーム (宮崎市1施設。雨漏り1)

(8) 教育関係被害

① 人的被害

現時点で報告なし

② 公立小中学校 (別紙6)

・ 被害校 (247校)

宮崎市72、綾町2、日南市22、串間市9、西都市3、高鍋町2、新富町2、西米良村1、川南町5、都農町2、都城市23、三股町7、小林市21、えびの市9、高原町6、延岡市33、日向市16、門川町2、諸塚村2、椎葉村5、美郷町1、日之影町1、五ヶ瀬町1

・ 主な被害

停電、窓ガラスの破損、雨漏り、倒木、天井破損、斜面の土砂崩れ 等

③ 県立学校 (別紙7)

・ 学校施設の被害 (48校)

【高校36校】

宮崎大宮、宮崎東、宮崎工業、宮崎商業、宮崎農業、宮崎南、宮崎海洋、宮崎西、宮崎北、佐土原、本庄、日南、日南振徳、福島、都城泉ヶ丘、都城農業、都城商業、都城工業、都城西、高城、小林、小林秀峰、飯野、妻、高鍋、高鍋農業、延岡、延岡青朋、延岡工業、延岡商業、延岡星雲、富島、日向工業、日向、門川、高千穂

【特別支援学校11校】

明星視覚、都城さくら聴覚、みやざき中央、みなみのかぜ、日南くろしお、都城きりしま、日向ひまわり、清武せいりゅう、延岡しろやま、延岡しろやま高千穂校、小林こすもす (小学部)

※ 元延岡わかあゆは運営していないため削除

【中等教育学校1校】

五ヶ瀬中等教育学校

・**県立学校関連施設の被害**

教職員住宅、寮ほか 11施設

・**主な被害**

シャッター破損、照明破損、フェンス破損、屋根破損、窓ガラス破損、浸水、雨漏り、倒木 等

④**学校関連施設等**

・被害施設（18施設）

【教職員住宅6施設】

富美山、土々呂（延岡）、有明（串間）、弘木野/男坂（五ヶ瀬）、
小林秀峰高校（小林）、三宅（西都）

【校長住宅3施設】

高城高校(旧)、都城工業高校（都城）、福島高校（串間）

【学生生徒寮2施設】

小林高校、五ヶ瀬中等教育学校

【地区生徒寮3施設】

延岡地区第一、日向地区、西都地区

【その他の施設4施設】

清武学校給食センター、田野学校給食センター、元延岡わかあゆ支援学校、
高鍋町中学校給食共同調理場

・主な被害

床上浸水、屋根破損、カーポート破損、倒木、雨漏り、エアコン故障 等

⑤**私立学校**

・被害箇所（15か所）

・主な被害

屋根（校舎防水シート、部活動練習場、渡り廊下、車庫、駐輪場等）破損、
外壁落下・破損、窓ガラス（教室、寮、部室）破損、門扉・フェンス破損、
シャッター破損、倒木

・9月20日、停電等の影響により3校が臨時休業（21日から通常授業）

⑥**文化財関係（別紙8）**

・**国指定文化財 22件**

宮崎市2、都城市4、延岡市3、日南市1、西都市3、えびの市1、
高鍋町3、都農町1、椎葉村2、**高千穂町1、日之影町1**

※旧綱ノ瀬橋梁及び第三五ヶ瀬川橋梁は日之影町にカウント

・**県指定文化財 15件**

宮崎市1、都城市5、延岡市1、えびの市3、高鍋町3、木城町1、椎葉村1

・主な被害状況

倒壊、外壁崩落、破損、浸水、土砂崩れ、倒木 等

⑦**スポーツ関連施設**

・宮崎県体育館（宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1）

破損（非常階段外壁剥離、屋外人工登はん壁上部テント、カーポート屋根、看板、
物干し場屋根）

・宮崎県漕艇庫（児湯郡新富町大字日置池田964番地62）

破損（屋根及び壁面スレート一部剥離、シャッター一部、艇一部）

⑧**県立産業技術専門校**

建築設備科実習棟の屋根部破損（本校）

ガラス、アクリル天板破損等（高鍋校）

(9) その他

(企業局)

- ・ 細島工業団地への工業用水道の供給について、北部管理事務所におけるポンプ停止により、受水企業へ節水を要請。9月22日午前9時30分にポンプを仮復旧し、節水制限解除
- ・ 一ツ瀬川県民ゴルフ場のコース冠水は解消し、10月1日からアウトコースのみ営業再開。完全再開に向けて復旧作業中。
- ・ 企業局庁舎8階倉庫窓落下 応急処置済

(病院局)

- ・ 医師公舎等の窓ガラス破損

(県庁舎)

本庁域庁舎

- ・ 本館 1階給湯室天井パネル落下 (9/18確認)
- ・ 本館・7号館・防災庁舎 等 雨漏り発生 (9/18～9/20確認)
- ・ 1号館4階 通用口ドアガラス破損 (ひび) (9/19確認)
- ・ 防災庁舎 空調排気ダクト破損 (9/20確認)
- ・ 2号館3階廊下天井パネル落下 (9/20確認)

総合庁舎

- ・ 小林総合庁舎・延岡総合庁舎 等 雨漏り発生 (9/18～9/20確認)
- ・ 小林総合庁舎 天井パネル落下 (9/20確認)
- ・ 都城総合庁舎 窓ガラス破損 (9/20確認)
- ・ 串間総合庁舎 倉庫外壁一部破損 (9/20確認)

(水産試験場)

- ・ 飼育施設等の破損など

(消防学校)

- ・ 主訓練棟等の破損など

4. 県の対応状況

(1) 中小企業特別相談窓口 (商工政策課、商工政策課経営金融支援室)

台風14号被害に起因する商工業者の経営・金融相談に対応するため、9月20日に県や商工会・商工会議所等に「中小企業特別相談窓口」を設置

(2) 宮崎県中小企業融資制度 (商工政策課経営金融支援室)

台風14号による損害又は台風14号を原因とする休業等に伴う売上減少等の間接的な損害を受けた中小企業者の経営安定を図るための長期・固定・低利の融資制度

○経営支援・災害対策貸付 (災害対策)

【融資対象者】 県内における同一事業歴6か月以上の中小企業者及び組合

【融資限度額】 設備 5,000万円 (8,000万円)

運転 3,000万円 (8,000万円)

※カッコ内は組合

【融資期間】 設備 10年以内 (18月以内)

運転 7年以内 (12月以内)

※カッコ内は据置期間

【融資利率】 年1.00～1.50%

【保証料率】 年0.40～1.50%

【申込手続】 市町村の発行する被災証明書又は
県の証明を受けた災害対策用被害状況認定書が必要

○経営支援・災害対策貸付（災害対策（特例））

【融資対象者】 県内における同一事業歴6か月以上の中小企業者及び組合

【融資限度額】 設備 5,000万円（8,000万円）

運転 3,000万円（8,000万円）

※カッコ内は組合

【融資期間】 設備 10年以内（18月以内）

運転 7年以内（12月以内）

※カッコ内は据置期間

【融資利率】 年1.00～1.50%

【保証料率】 年0.20～0.75%

【申込手続】 市町村の証明を受けた災害対策特例用被害状況認定書が必要

(3) 災害に係る県税の特例措置（税務課、各県税・総務事務所）

○徴収の猶予（全ての税目）

災害その他の事実により一時に納税することができないと認められる場合、一定期間徴収を猶予

○期限の延長（全ての税目）

災害その他のやむを得ない理由で、申告・申請・請求その他の書類の提出期限又は納付納入期限までにこれらの行為をすることができないと認められる場合、これらの期限を延長

○減免（個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、鉦区税）

天災その他特別の事情がある場合において、県税の減免を必要とする者は、県税を減免

(4) みやぎの農を支えるひなた資金制度（農業普及技術課）

台風14号による農作物等被害を受けた農業者を支援するため「災害資金」を発動し、金利負担軽減措置による農業経営の維持安定を支援。

○災害資金

【融資対象者】 以下の条件を全て満たす者

①指定された災害により農畜産物に被害を受けた農業者

②農畜産物の減収見込量が過去3か年の平均収量の30%以上で、かつ、減収見込額が過去3か年の平均農業総収入額の10%以上であることを市町村長が証明したもの

【資金使途】 被害農業者の経営の再建に要する営農経費

※生活費及び負債の借換えに要する経費は対象外

【融資限度額】 300万円

【融資期間】 7年以内（うち据置期間3年以内）

【融資利率】 0.20%（融資当初5年間のみ。6年目以降は1.85%。）

【申込手続】 市町村の証明を受けた災害資金細部調書が必要

5. その他の対応状況

(1) 高原町における水道施設の被災について

令和4年9月19日（月）

13:30 自衛隊派遣要請により給水車派遣

15:00 自衛隊派遣要請による給水開始

県備蓄保存水を供給開始（宮崎県トラック協会輸送）

15:30 民間企業からミネラルウォーター寄付の受入れ

20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止

令和4年9月20日（火）

09:00 自衛隊派遣要請による給水再開

20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止

令和4年9月21日（水）

09:00 自衛隊派遣要請による給水再開

20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止

令和4年9月22日（木）

09:00 自衛隊派遣要請による給水再開

20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止
令和4年9月23日(金)
09:00 自衛隊派遣要請による給水再開
09:30 日南市から応援派遣された給水車による給水開始
20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止
令和4年9月24日(土)
09:00 自衛隊派遣要請による給水再開
20:00 自衛隊派遣要請による給水を一時中止
令和4年9月25日(日)
09:00 自衛隊派遣要請による給水再開
20:00 自衛隊派遣要請による給水活動終了
令和4年9月26日(月)
09:00 他自治体から応援派遣された給水車による給水開始
(宮崎市、延岡市、小林市、鹿児島県霧島市)
令和4年9月27日(火)
20:00 他自治体から応援派遣された給水車による給水活動終了

(2) 災害ボランティアセンターの設置について

- ① 延岡市災害ボランティアセンター(延岡市社会福祉協議会)
設置時期: 9月20日(火) 午前10時
参集範囲: 延岡市内外問わず → 9月28日をもって閉鎖
- ② 西都市災害ボランティアセンター(西都市社会福祉協議会)
設置時期: 9月20日(火) 午後4時
参集範囲: 宮崎県民 → 9月25日をもって閉鎖
- ③ 日向市災害ボランティアセンター(日向市社会福祉協議会)
設置時期: 9月21日(水) 午前9時
参集範囲: 日向市民のみ → 9月26日をもって閉鎖

(3) 日本赤十字社宮崎県支部から支援物資の提供

都城市: 毛布240枚、ブルーシート120枚 等
延岡市: 毛布500枚、ブルーシート600枚 等
新富町: 毛布40枚

(4) 国土交通省 九州地方整備局からTEC-FORCE派遣

(先遣隊) 西都土木事務所 西米良駐在 (1班) (9月22日~28日)
日向土木事務所 諸塚駐在 (1班) (9月22日~30日)

(現地調査隊) 西米良村(道路4班、河川1班) (9月22日~28日)
諸塚村(道路4班、河川1班) (9月22日~30日)
椎葉村(道路5班、河川1班) (9月22日~30日)

宮崎県災害対策本部まとめ

孤立状態にある集落等の状況について

(令和4年10月4日 15時現在)

町村名	地区数	地区名	対象世帯数・人数	原因	現在の状況及び今後の見込み	備考	
椎葉村	3	中塔区、尾向区、上椎葉地区	4世帯11人	・道路決壊等	・道路啓開中 ・解消見込みは未定	・水や食料は供給されている ・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能	

※ 西都市、諸塚村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町の孤立状態については解消済。

※ いずれの集落とも連絡は取れている。

※ 市役所、役場からの急を要する対応の要請はない。

令和4年台風14号 宮崎県水道施設被害状況(9/17~)

黄色枠が前回報告以降、追加・更新されたところ。

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	現在給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断減水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧		状況確認日時	仮復旧	完全復旧
						戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口			
宮崎県	1	宮崎市(田野町の一部) 八重、野崎地区	停電	無し		69	—	9月19日2時復旧	69	—				2022/9/19 8:30	—	2022/9/19 14:00
宮崎県	2	宮崎市(高岡町の一部) 瀬越、赤城地区	停電	無し		29	—	9月19日発電機による対応により復旧予定	29	—				2022/9/19 8:30	—	2022/9/19 15:15
宮崎県	3	宮崎市(南条地区等、高岡 町の一部)	停電	無し		171	0	給水ポイント設置。仮復旧。応急給水 中。9/22、全地区復電により解消。	171	0				2022/9/19 15:15	2022/9/19 15:15	2022/9/20 17:30
宮崎県	4	都城市(上権屋簡易水道)	停電	無し		40		発電機設置により復旧	40							2022/9/20 11:00
宮崎県	5	都城市(高野簡易水道)	停電	無し		10		発電機設置により復旧	10							2022/9/20 13:00
宮崎県	6	延岡市(上北方区)	配水管の破損	無し		36	—	19日朝、給水袋配布対応 一道路冠水のため、現地調査不可 →給水車で14時、給水開始。配水管 破損、仮配管で復旧。	36	—				2022/9/19 14:00	2022/9/19 14:00	2022/9/23 17:30
宮崎県	7	日南市(目井津地区)	停電	無し		520	—	原因究明し、現在、通水再開 (2022/9/19 9:50) →通水洗浄し、問題なし。	520	—				2022/9/19 9:30	2022/9/19 9:50	2022/9/19 15:20
宮崎県	8	小林市(北部地域)	停電(停電の影響で、標高の高い地 域が断水と復旧を繰り返している。) 及び導水管の一部破損。	無し		1,672	—	給水ポイントを2箇所設置し、給水タン クにより応急給水活動中。	1,672					2022/9/19 10:00	2022/9/19 10:00	2022/9/23 16:00
宮崎県	9	小林市(須木地域)	停電(停電の影響で、標高の高い地 域が断水と復旧を繰り返している。) 及び導水管の一部破損。	無し		145		給水ポイントを2箇所設置し、給水タン クにより応急給水活動中。1箇所、消 火栓より応急給水活動中。	145					2022/9/19 10:00	2022/9/19 10:00	2022/9/25 16:00
宮崎県	10	日向市(南部地区)	停電により、送電ポンプを自家発電 で稼働中。配水量が送水量を上回っ ている。	無し		0	—	送水ポンプ復旧し、断水解消	—	—				2022/9/19 9:55	—	2022/9/19 14:35
宮崎県	11	西都市(上の宮地区、寺原 地区の一部)	停電	無し		116	250	停電継続中であるが、非常用発電機設置に より仮復旧し、断水解消。	116	250				2022/9/18 20:30	2022/9/19 15:40	2022/9/18 15:40
宮崎県	12	高原町(常盤浄水場、上 水道事業)	2つある水源(湧水)のうち1つが土 砂崩れにより使用不能。またそこら の導水管も土砂崩れにより破損。浄 水場への湧水不可。配水池の貯水量 減少を確認。	無し	不明	3,304	5,800	3地点の給水拠点にて1000ℓタンク(宮 崎市提供)及び500ℓタンク(西都市提 供含む)を設置し、9時~20時まで給水 実施。 このほか、飲食店用給水所を1箇所、ト イレ用の雑用水の給水箇所を2箇所に て給水活動中。ポリタンク及び給水袋 を配布。配布する水については、町内 の他の浄水施設より供給 →災害派遣要請適応、自衛隊派遣(25 日まで)(給水車10台) 26日、27日は、宮崎市、延岡市、日南 市、小林市、鹿児島県霧島市から派遣 された給水車に対応。 28日以降は給水所全て廃止。	3,304	5,800		0	0	2022/9/19 9:30	2022/9/19 15:00	2022/9/27 16:30
宮崎県	13	綾町(上畑、古屋、大平 山、二反野、陣之尾)	停電	無し		200	—	・発電機で対応し、仮復旧(150世帯) ・断水が継続する世帯には給水袋配 布中(二反野、陣之尾 50世帯)	200	—				2022/9/19 10:40	2022/9/19 10:40	2022/9/21 15:00
宮崎県	14	西米良村(越野尾地区)	導水管(VP)破損(破損延長約30m)	無し		0	0	現在飲料水のみ供給。導水管を山中 の山肌へ這わせているため資材の搬 入、施工が困難。断水を防災無線で広 報中。 22、23日で施工完了						2022/9/20 10:00		2022/9/23 15:00
宮崎県	15	木城町(川原地区)	停電	無し		0	0	停電復旧次第、解消予定 現在、現場対応中 →発電機を使用し、給水開始。	0	0				2022/9/19 13:30	2022/9/19 13:30	2022/9/19 11:00

宮崎県	16	木城町(石河内地区)	停電	無し	0	0	停電復旧次第、解消予定 現在、現場対応中 →発電機を使用し、給水開始。	0	0				2022/9/19 13:30	2022/9/19 13:30	2022/9/20 19:00	
宮崎県	17	門川町(牧山地区)	停電により送水ポンプが停止	無し	50		停電解消により給水は復旧済み	50								2022/9/20 16:00
宮崎県	18	門川町(大池)営農飲雑用水	停電により送水ポンプが停止	無し	30		停電解消により給水は復旧済み	30								2022/9/21 9:00
宮崎県	19	諸塚村(諸塚、家代[えしろ]、滝の下)	停電、導水管の一部破損	無し	199		通電し完全復旧。	199					2022/9/19 11:40	2022/9/20 13:00	2022/9/20 19:00	
宮崎県	20	椎葉村(尾田山中地区)	台風災害による破損 →配管損傷	無し	25	37	配管修繕	25	37				2022/9/19 8:30	—	2022/9/19 16:00	
宮崎県	21	美郷町(宇納間地区の一部)	導水管破裂	無し	337	640	導水管工事し、断水解消	337	640				2022/9/19 14:30	—	2022/9/19 14:30	
宮崎県	22	美郷町(和田地区)	停電	無し	92	—	200ポリタンクを各家庭・避難所に配達 で対応中。	92					2022/9/19 16:10	—	2022/9/22 17:00	
宮崎県	23	美郷町(鬼神野、上渡川、小八重地区)	導水管破損、停電	無し	272			272							2022/9/23 9:00	
宮崎県	24	高千穂町(天岩戸簡易水道)	第1水源池濁度上昇により、第3水源池を使用していたが、取水口に石等流入し、取水量激減により、配水池水位が不足したもの	無し	276	—	給水ポイント設置済。現在、洗管作業中。20日午前中に貯水、配水見込み。	276	—				2022/9/19 10:20	2022/9/19 18:00	2022/9/20 9:30	
宮崎県	25	高千穂町(向山北簡易水道)	水源池濁度上昇により、配水池への送水一時停止 停電発生中により、送水ポンプ停止中	無し	75	—	給水ポイント設置済。水源地の濁度低下及び停電復旧次第復旧予定。電源は午前中には復電の見通し。濁度の復旧見込み未定。	75					2022/9/19 11:10	給水ポイント設置済。生活用水限定飲料不可で配水中。一部地区11戸は配水池貯水で飲料可だったが、9/27PMから飲料不可の水に切り替え。濁度が基準内となったため、9/30午後2時飲用可。	2022/9/30 14:00	
宮崎県	26	高千穂町(五ヶ所簡易水道)	停電により配水池への送水停止	無し	0	—	停電復旧次第復旧。 18:00 倒壊電柱応急復旧済み。復電。9/20 9:30時点配水池水位未確認だが、通水はしている。	0					2022/9/19 10:30	—	2022/9/20 9:30	
宮崎県	27	日之影町(四ヶ惣地区全域)	停電により送水ポンプが停止し配水池の水位が低下(夜間断水により復旧)	無し	219	—		219	—				2022/9/19 10:00		2022/9/20 5:00	
宮崎県	28	日之影町(日之影地区全域)	水源(取水口)の詰まり	無し	150	—		150	—				2022/9/19 19:00		2022/9/21 5:00	
宮崎県	29	日之影町(宮水地区の一部)	断線による中継ポンプの停止	無し	122	—		122	—				2022/9/19 16:00		2022/9/20 12:00	
宮崎県	30	日之影町(椎谷高巣野地区全域)	断線による中継ポンプの停止	無し	102	—		102	—				2022/9/20 20:00		2022/9/22 5:00	
宮崎県	31	日之影町(大人地区の一部)	水源地の土砂堆積	無し	82	—		82	—				2022/9/19 21:00		2022/9/21 18:00	
宮崎県	32	日之影町(星山地区全域)	水源地の土砂堆積・導水管破損	無し	18	—	給水車に対応。水源地の土砂撤去・導水管修理。	18					2022/9/20 21:00		2022/9/23 13:00	

宮崎県	33	日之影町(糸平地区全域)	水源地の土砂堆積・導水管破損	無し		11	—	水源地の土砂撤去・導水管修理。	11				2022/9/22 7:00		2022/9/23 13:00
宮崎県	34	五ヶ瀬町(大石地区)	電気室が倒壊。配水池に給水できていない。	無し		17	—	給水車を確保し、配水池に配置。	17	—			2022/9/19 14:00	2022/9/19 20:00	2022/9/23 13:00
計						8,389	6,727		8,389	6,727		0	0		

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

宮崎県道路保全課

番号	土木事務所名	路線名	規制区間	規制内容	規制原因	規制開始	規制解除	備考
1	西都土木事務所	国道219号	西米良村 大字板谷 吐合橋～西米良村 大字板谷横谷(熊本県境)	通行止	崩土	9/18 4:30	9/21 13:30	解除
2	都城土木事務所	国道222号	都城市 鼻切峠付近～都城市 安久町	通行止	崩土	9/17 18:00	9/21 14:00	解除
3	西都土木事務所	国道265号	西米良村境～椎葉村 大字大河内 大藪橋	通行止	崩土	9/18 4:00		予防⇒ 崩土
4	小林土木事務所 西都土木事務所	国道265号	小林市須木 大字中原 輝嶺峠～西米良村 大字板谷 日向折戸	通行止	崩土・倒木・ 落石	9/16 17:00		倒木⇒ 崩土・倒木・ 落石
5	西都土木事務所 日向土木事務所	国道265号	椎葉村 大字大河内 合戦原～椎葉村 大字大河内 川の口橋	通行止	崩土	9/16 17:00		予防⇒ 崩土
6	日向土木事務所	国道265号	椎葉村 大字下福良 音ヶ瀬トンネル～椎葉村 大字下福良 国見トンネル	通行止	崩土	9/16 17:00	9/19 22:30	2t規制
7	都城土木事務所	国道269号	山之口アンダー付近	通行止	予防	9/17 20:00	9/19 7:30	解除
8	西都土木事務所 日向土木事務所	国道388号	美郷町 南郷鬼神野 牛山～椎葉村 大字大河内 本郷橋	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		倒木⇒ 路肩決壊
9	西都土木事務所	国道388号	椎葉村 大字大河内 大越橋～椎葉村 大字大河内 熊本県境	通行止	路肩決壊	9/16 17:00	9/25 20:00	解除
10	日向土木事務所	国道388号	門川町 大字川内 上井野～美郷町 北郷黒木	通行止	予防	9/17 17:00	9/19 17:00	解除
11	小林土木事務所	国道447号	えびの市 大字内堅 真幸駅～えびの市 大字内堅 鹿児島県境	通行止	倒木	9/17 17:00	9/22 10:00	予防⇒ 倒木
12	串間土木事務所	国道448号	串間市 大字市木～串間市 大字大納	通行止	予防	9/17 18:00	9/19 16:00	解除
13	西臼杵支庁	国道503号	五ヶ瀬町 大字三ヶ所尾平～五ヶ瀬町 大字三ヶ所飯干峠	通行止	倒木	9/16 17:00	9/21 17:00	2t以上 不可
14	都城土木事務所	県道2号 都城隼人線	中尾アンダー付近	通行止	予防	9/17 20:00	9/19 7:30	解除
15	西臼杵支庁	県道6号 日之影宇目線	日之影町 大字見立 見立溪谷付近～日之影町 大字見立 杉ヶ越	通行止	路肩決壊	9/16 18:00		倒木⇒ 崩土・道路陥 没
16	西臼杵支庁	県道7号 緒方高千穂線	高千穂町 大字上岩戸 中の内バス停付近～高千穂町 大字上岩戸 大分県境	通行止	崩土	9/16 17:00		倒木⇒ 崩土

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

17	都城土木事務所	県道12号 都城東環状線	新馬場アンダー付近	通行止	予防	9/17 20:00	9/19 7:30	解除
18	高鍋土木事務所	県道19号 石河内高城高鍋線	木城町 石河内～木城町 石河内 永坂橋	通行止	崩土	9/16 17:00		予防⇒ 崩土
19	日向土木事務所	県道22号 東郷西都線	日向市東郷町下三ヶ尾鈴橋 ～ 日向市東郷町下三ヶ木城町境 尾鈴橋	通行止	崩土	9/16 17:00	9/26 17:00	解除
20	小林土木事務所 高岡土木事務所	県道26号 宮崎須木線	綾町南俣 ～小林市須木 大字下田 麓	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		倒木⇒ 落石・倒木・ 路肩決壊
21	日南土木事務所	県道27号 宮崎北郷線	日南市 北郷町 大字北河内 ～ 日南市 北郷町 大字北河内	通行止	路肩決壊	9/17 17:00		倒木⇒ 路肩決壊
22	串間土木事務所 都城土木事務所	県道34号 都城串間線	都城市安久町～串間市大字大矢取	通行止	崩土	9/17 18:00	9/30 17:00	解除
23	西都土木事務所 日向土木事務所	県道39号 西都南郷線	西都市 大字上場 古穴手 ～ 西都市 大字上場 古穴手 美郷町 南郷区 上渡川屋形原 (約50m区間)	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		予防⇒ 路肩欠壊
24	延岡土木事務所	県道43号 北川北浦線	延岡市 北川町 川内名葛葉 ～ 延岡市 北浦町 三川内	通行止	倒木	9/17 17:00	9/19 16:00	解除
25	日向土木事務所	県道50号 諸塚高千穂線	諸塚村 大字家代新塚原 ～ 諸塚村 大字七ツ山 日諸峠	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		予防⇒ 路肩欠壊
26	西臼杵支庁	県道50号 諸塚高千穂線	高千穂町 大字向山 水ヶ崎 ～ 高千穂町 大字向山 椎屋谷	通行止	倒木	9/16 17:00	9/29 18:00	4t規制
27	日向土木事務所	県道51号 中野原美々津線	日向市美々津町美々津橋～日向市東郷町山陰乙中の原(国道327号 交差点)	通行止	予防	9/17 17:00	9/19 17:00	解除
28	都城土木事務所	県道105号 馬渡大川原線	都城市 夏尾町	通行止	倒木	9/17 18:00		予防⇒ 倒木
29	都城土木事務所	県道108号 財部庄内安久線	花見原アンダー付近	通行止	予防	9/17 20:00	9/19 7:30	解除
30	日向土木事務所	県道142号 上椎葉湯前線	椎葉村 大字不土野 鶴富橋 ～ 椎葉村 大字不土野 不土野峠	通行止	道路決壊	9/16 17:00		路肩決壊
31	小林土木事務所	県道143号 中河間多良木線	小林市 須木 大字 鳥田町 同屋敷～小林市 須木 鳥田町 夏木	通行止	倒木	9/17 17:00	9/26 12:00	解除
32	小林土木事務所	県道144号 槻木田代八重線	小林市 須木 大字中原 熊本県境～小林市 大字中原 田代八重線	通行止	路肩決壊	9/17 17:00		倒木⇒ 路肩決壊

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

33	西臼杵支庁	県道202号 鞍岡赤谷線	五ヶ瀬町 大字鞍岡～五ヶ瀬町 大字三ヶ所	通行止	倒木	9/19 10:00	9/25 11:00	解除
34	西臼杵支庁	県道205号 向山日之影線	日之影町 大字岩井川 小原 ～ 高千穂町 大字向山 秋元	通行止	倒木	9/16 17:00	9/29 18:00	解除
35	延岡土木事務所	県道207号 岩戸延岡線	延岡市 北川町 川内名 上祝子 ～ 延岡市 宮長町	通行止	倒木	9/17 17:00	9/21 17:00	解除
36	日向土木事務所	県道209号 上長川日之影線	諸塚村 大字七ツ山 上長川 ～ 諸塚村 大字七ツ山 桂峠	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		予防⇒ 路肩欠壊
37	西臼杵支庁	県道209号 上長川日之影線	日之影町 大字七折 赤石橋 ～ 日之影町 大字岩井川 迫川	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		倒木⇒ 路肩欠壊
38	日向土木事務所	県道210号 宇納間日之影線	美郷町北郷区宇納間宇納間(国道388号交点) ～ 美郷町北郷区宇納間日之影町境	通行止	路肩決壊	9/16 17:00	9/26 17:00	解除
39	延岡土木事務所	県道212号 浦城東海線	延岡市 浦城町 ～延岡市 東海町	通行止	倒木	9/17 17:00	9/19 10:00	解除
40	延岡土木事務所	県道214号 上祝子綱の瀬線	延岡市 北方町 上鹿川申 ～延岡市 北方町 槇峰未	通行止	崩土	9/17 17:00	9/19 12:00	解除
41	延岡土木事務所	県道215号 板上曾木線	延岡市 北方町 大保下～延岡市 北方町 曾木子	通行止	予防	9/17 17:00	9/19 13:00	解除
42	日向土木事務所	県道224号 遠見半島線	門川町 大字庵川 桃源郷前 ～ 延岡市境	通行止	予防	9/16 17:00	9/19 17:00	解除
43	日向土木事務所	県道225号 八重原延岡線	門川町 大字川内 更生橋 ～ 日向市東郷町 八重原	通行止	路肩決壊	9/16 17:00	9/26 17:00	4t規制
44	日向土木事務所	県道234号 中渡川下三ヶ線	美郷町 南郷中渡川 山草橋 ～ 日向市東郷町 大字下三ヶ 新渡川橋	通行止	洗い出し	9/16 17:00	9/26 17:00	解除
45	延岡土木事務所	県道235号 檜原細見線	延岡市 北方町 二股亥～延岡市 細見町	通行止	予防	9/17 17:00	9/19 10:00	解除
46	延岡土木事務所	県道237号 北方高千穂線	延岡市 北方町 蔵田辰 ～ 延岡市 北方町 槇峰未	通行止	倒木	9/17 17:00	9/22 15:00	解除
47	西臼杵支庁	県道237号 北方高千穂線	日之影町 大字七折 梁崎 ～ 高千穂町 大字七ツ折 宇納間日之影線との交点	通行止	倒木	9/16 17:00		予防⇒ 倒木
48	高鍋土木事務所	県道301号 山陰都農線	都農町、日向市境界～日向市東郷町 美松橋	通行止	路面補修中	9/16 17:00	9/28 9:00	解除

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

49	高鍋土木事務所	県道307号 尾鈴川南停車場線	川南町 大字川南 牧平～都農町 尾鈴キャンプ場入口	通行止	倒木	9/16 17:00	9/23 13:00	解除
50	西都土木事務所	県道316号 小川越野尾線	西米良村 大字小川 流合橋～西米良村 越野尾	通行止	路肩決壊	9/16 17:00		予防⇒ 欠壊
51	西都土木事務所	県道319号 寒川下三財線	西都市 大字寒川 起点～西都市 大字上三財 県道都農綾線交点	通行止	倒木	9/16 17:00		予防⇒ 倒木
52	宮崎土木事務所	県道340号 大戸野清武線	宮崎市 清武町 大字今泉 石坂～日南市北郷町 大戸野	通行止	倒木	9/17 17:00	9/21 17:00	解除
53	宮崎土木事務所	県道342号 青島停車場青島線	宮崎市 青島 弥生橋～宮崎市 青島 弥生橋	通行止	予防	9/17 18:30	9/19 15:00	解除
54	宮崎土木事務所	県道343号 鰐塚山田野停車場線	宮崎市 田野町甲 楠原～宮崎市 田野町甲 鰐塚山頂上	通行止	路肩決壊	9/17 17:00		予防⇒ 欠壊
55	小林土木事務所	県道360号 田代八重綾線	小林市 大字中原 田代八重～小林市 須木 大字下田 綾町境	通行止	路肩決壊	9/17 17:00		倒木⇒ 路肩決壊
56	宮崎土木事務所	県道377号 内海加江田線	宮崎市 大字折生迫 折生迫～宮崎市 大字内海 内海	通行止	予防	9/17 17:00	9/19 8:00	解除
57	小林土木事務所	県道401号 奈佐木高岡線	小林 須木 大字奈佐木～小林市 野尻町 大字紙屋 秋社	通行止	倒木	9/17 17:00	9/26 15:00	解除
58	都城土木事務所	県道420号 中方限庄内線	谷頭アンダー付近	通行止	予防	9/17 20:00	9/19 7:30	解除
59	日南土木事務所	県道432号 元狩倉日南線	日南市 大字吉野方～日南市 北郷町 大字北河内	通行止	倒木	9/17 17:00	9/22 15:00	予防 →倒木
60	都城土木事務所	都城志布志道路 (県道12号 都城東環状線 県道109号 飯野松山都城線)	都城市五十町IC～県境	通行止	予防	9/18 10:00	9/19 17:00	解除
61	日向土木事務所	国道446号	日向市東郷町～美郷町南郷水清谷	通行止	倒木	9/18 9:00	9/19 17:00	解除
62	小林土木事務所	県道1号 小林えびの高原牧園線	えびの市大字末永(えびの高原)～県境	通行止	倒木	9/18 10:30	9/20 10:30	解除
63	小林土木事務所	県道102号 木場吉松えびの線	えびの市大字昌明寺	通行止	倒木	9/18 13:30	9/22 10:00	解除
64	高鍋土木事務所	県道24号 高鍋高岡線	高鍋町大字上江 太平寺橋～高鍋町大字上江 めいりんの湯入口前 交差点	通行止	倒木	9/18 13:00	9/19 7:30	片側交互

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

65	都城土木事務所	県道106号 大倉田財部線	県境付近	通行止	崩土	9/18 12:30	9/28 18:00	解除
66	西臼杵支庁	国道265号	五ヶ瀬町 大字鞍岡 本屋敷～ 五ヶ瀬町 大字鞍岡 本屋敷 国見トンネル付近	通行止	洗い出し	9/18 13:00	9/19	解除
67	西臼杵支庁	県道8号 竹田五ヶ瀬線	五ヶ瀬町 大字三カ所 高畑地区	通行止	洗い出し	9/18 13:00	9/21 15:00	2t以上 不可
68	高岡土木事務所	県道26号 宮崎須木線	綾町 大字南俣	通行止	倒木	9/18 13:00	9/27 14:00	解除
69	延岡土木事務所	県道122号 古江丸市尾線		通行止	崩土	9/18 13:00	9/19 17:00	解除 (大分県側)
70	高鍋土木事務所	県道18号 荒武新富線	新富町大字伊倉～新富町大字新田	通行止	倒木	9/18 14:20	9/19 17:00	片側交互
71	都城土木事務所	県道420号 中方限庄内線	都城市高城町石山～都城市下水流町	通行止	冠水	9/18 15:20	9/19 16:20	解除
72	都城土木事務所	県道108号 財部庄内安久線	都城市乙房～都城市金田	通行止	冠水	9/18 15:20	9/19 8:10	解除
73	宮崎土木事務所	国道269号	大久保交差点～宮交 下大久保バス停	通行止	倒木	9/18 15:30	9/19 10:20	解除
74	高鍋土木事務所	県道44号 宮崎高鍋線	新富町大字日置～新富町大字日置	通行止	倒木	9/18 15:15	9/19 14:00	解除
75	日向土木事務所	国道327号	美郷町西郷区田代～諸塚村大字家代新塚原	通行止	洗い出し	9/18 16:00	9/20 14:00	解除 (片側交互通行)
76	西臼杵支庁	県道207号 岩戸延岡線	高千穂町大字上岩戸	通行止	崩土	9/18 14:00	9/19	解除
77	延岡土木事務所	国道388号	延岡市北浦町古江	通行止	飛来物	9/18 15:00	9/19 10:00	解除
78	高岡土木事務所 小林土木事務所	国道268号	小林市野尻町大字紙屋～宮崎市高岡町浦之名	通行止	倒木	9/18 16:45	9/19 18:00	解除
79	宮崎土木事務所	県道336号線 宮崎田野線	宮崎市清武町黒北～市道の交差点	通行止	倒木	9/18 17:00	9/27 14:00	解除
80	延岡土木事務所	国道218号	延岡市北方町川水流卯～延岡市細見町	通行止	洗い出し	9/18 16:30	9/20 18:00	解除
81	都城土木事務所	県道46号 高城山田線	穂満坊交差点～志和地交差点	通行止	冠水	9/18 17:20	9/19 10:00	解除

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

82	西臼杵支庁	県道50号 諸塚高千穂線	高千穂町石原	通行止	倒木	9/18 17:00	9/29 18:00	解除
83	西臼杵支庁	県道237号 北方高千穂線	日之影町大字七折吾味橋～日之影町大字七折八戸ダム	通行止	洗い出し	9/18 17:00	9/20 17:30	解除
84	日南土木事務所	県道3号 日南志布志線	日南市大字塚田乙～日南市大字毛吉田	通行止	倒木	9/18 18:00	9/20 18:00	解除
85	都城土木事務所	国道221号	都城市太郎坊町～大淀橋	通行止	冠水	9/18 18:25	9/19 8:30	解除
86	延岡土木事務所	国道218号	延岡市北方町蔵田～延岡市北方町川水流	通行止	冠水	9/18 18:00	9/19 12:00	解除
87	日向土木事務所	国道327号	諸塚村大字家代新塚原～椎葉村大字下福良音ヶ瀬大橋	通行止	路肩決壊	9/18 18:30	9/19 8:00	解除
88	日向土木事務所	国道265号	椎葉村大字下福良音ヶ瀬大橋～椎葉村大字下福良針金橋	通行止	洗い出し	9/18 18:30	9/20 15:00	解除
89	西都土木事務所	県道313号 杉安高鍋線	西都市大字穂北	通行止	冠水	9/18 18:30	9/19 15:00	解除
90	串間土木事務所	県道454号 都井西方線	串間市大字本城(城泉坊)～大字本城(港口)	通行止	冠水	9/18 17:40	9/19 7:30	解除
91	串間土木事務所	県道454号 都井西方線	串間市大字本城(一里崎)～大字本城(東下弓田)	通行止	倒木	9/18 17:40	9/19 10:30	解除
92	高岡土木事務所	県道17号 南俣宮崎線	国富町大字田尻	通行止	冠水	9/18 16:30	9/19 14:45	解除
93	高岡土木事務所	県道28号 日南高岡線	宮崎市高岡町上倉永	通行止	倒木	9/18 17:00	9/19 15:25	解除
94	小林土木事務所	国道221号	えびの市大字東川北東川北ゲート～えびの市大字東川北熊本県境	通行止	倒木	9/18 19:00	9/21 18:00	解除
95	宮崎土木事務所	県道17号 南俣宮崎線	宮崎市吉野	通行止	冠水	9/18 19:30	9/19 17:30	解除
96	延岡土木事務所	県道49号 北方土々呂線	延岡市 小野町	通行止	冠水	9/18 20:00	9/19 11:30	解除

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

97	延岡土木事務所	県道49号 北方土々呂線	延岡市 上三輪町	通行止	冠水	9/18 20:00	9/19 11:00	解除
98	延岡土木事務所	県道49号 北方土々呂線	延岡市 三須町	通行止	冠水	9/18 20:00	9/19 9:30	解除
99	高岡土木事務所	県道359号 赤谷橋山線	宮崎市高岡町五町～宮崎市 高岡町 浦之名 狩野橋	通行止	冠水	9/18 20:30	9/19 12:45	解除
100	日向土木事務所	国道327号	日向市大字塩見永田～ 日向市東郷町山陰乙 中の原(県道51号交差点)	通行止	崩土	9/18 20:30	9/19 17:00	解除
101	日向土木事務所	県道51号 中野原美々津線	日向市美々津町美々津橋～日向市東郷町山陰乙中の原(国道327号交差点)	通行止	冠水	9/18 20:00	9/19 17:00	解除
102	高岡土木事務所	国道268号	宮崎市高岡町浦之名	通行止	倒木	9/18 20:45	9/19 19:45	解除
103	西臼杵支庁	県道207号 岩戸延岡線	高千穂町 大字上岩戸 大猿渡～高千穂町 大字上岩戸 岩井谷	通行止	路肩決壊	9/18 18:00		
104	西臼杵支庁	国道218号	五ヶ瀬町 大字三カ所 津花トンネル付近～高千穂町 大字押方 土生高千穂線の交点	通行止	倒木・ 冠水・ 洗い出し	9/18 19:30	9/19 17:45	解除
105	延岡土木事務所	県道20号 北方北郷線	延岡市北方町川水流卯	通行止	冠水	9/18 21:00	9/19 7:40	解除
106	高鍋土木事務所	県道312号 木城西都線	木城町大字椎木353番地付近	通行止	電線横断	9/18 22:30	9/20 18:20	解除
107	宮崎土木事務所	県道377号 内海加江田線	宮崎市青島	通行止	落下物	9/18 21:00	9/19 8:30	解除
108	高岡土木事務所	県道355号 旭村木脇線	国富町 大字八代北俣 山下橋 ～ 国富町 大字八代北俣 尾園	通行止	倒木	9/18 23:00	9/19 12:45	解除
109	西都土木事務所	国道219号	西都市 白馬町 ～ 西都市大字岡富 四日市交差点付近	通行止	冠水	9/19 0:00	9/19 10:45	解除
110	延岡土木事務所	県道49号 北方土々呂線	延岡市 小野町	通行止	倒木	9/19 0:20	9/20 11:00	解除
111	都城土木事務所	国道269号	道の駅山之口付近	通行止	倒木	9/19 1:00	9/20 16:30	解除
112	小林土木事務所	県道30号 えびの高原小田線	えびの市大字栗下 ～ えびの市大字末永	通行止	倒木	9/19 1:30	9/21 12:00	解除
113	高岡土木事務所	県道357号 田の平綾線	綾町大字南俣	通行止	冠水	9/18 23:30	9/19 8:30	解除

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

114	都城土木事務所	県道47号 三股高城線	北諸県郡三股町長田	通行止	崩土	9/19 2:40	9/22 18:00	片側交互
115	西都土木事務所	県道18号 荒武新富線	西都市 大字岡富 受関橋 ~ 西都市 大字岡富 四日市交差点 付近	通行止	冠水	9/19 3:00	9/19 10:45	解除
116	串間土木事務所	県道112号 今別府串間線	串間市 西方(鹿谷) ~ 大字西方(奴久見)	通行止	崩土	9/19 3:00	9/22 16:30	解除
117	高岡土木事務所	県道26号 宮崎須木線	綾町 大字入野	通行止	冠水	9/18 23:30	9/19 8:30	解除
118	延岡土木事務所	県道207号 岩戸延岡線	延岡市 富美山町	通行止	冠水	9/19 6:00	9/19 7:40	解除
119	小林土木事務所	県道413号 祓川高崎線	高原町 大字蒲牟田	通行止	倒木	9/19 6:00	9/24 13:00	解除
120	小林土木事務所	県道104号 霧島公園小林線	小林市 大字細野	通行止	倒木	9/19 7:00	9/21 10:00	解除
121	延岡土木事務所	県道122号 古江丸市尾線	延岡市 北浦町 市振	通行止	倒木	9/19 7:00	9/19 18:00	解除
122	延岡土木事務所	県道219号 日向長井停車場線	延岡市北川町 長井	通行止	洗い出し	9/19 8:00	9/20 17:00	解除
123	日向土木事務所	国道327号	諸塚村 大字家代 ~ 椎葉村大字下福良 下椎葉	通行止	道路決壊	9/19 8:00		
124	高岡土木事務所	県道17号 南俣宮崎線	国富町大字嵐田	通行止	冠水	9/19 9:00	9/19 16:20	解除
125	小林土木事務所	県道30号 えびの高原小田線	えびの市大字末永 白鳥展望所付近	通行止	道路決壊	9/19 10:00	9/22 17:00	片側交互 2t規制
126	高鍋土木事務所	県道301号 山陰都農線	都農線 大字川北 山末交差点付近	通行止	倒木	9/19 9:00	9/19 17:00	解除
127	高鍋土木事務所	県道309号 川床日向新富停車場線	新富町 大字三収代 2643-2 付近	通行止	倒木	9/19 9:00	9/19 17:00	解除
128	高鍋土木事務所	県道309号 川床日向新富停車場線	新富町 大字新田 平伊倉交差点前付近 湯の宮座梅付近	通行止	倒木	9/19 9:00	9/19 17:00	解除
129	都城土木事務所	県道42号 都城野尻線	山田小学校 ~ 山田総合支所間	通行止	倒木	9/19 11:20	9/22 16:00	解除
130	都城土木事務所	県道45号 御池都城線	都城市山田町中霧島	通行止	倒木	9/19 11:20	9/23 18:00	解除

令和4年 台風14号(9月16日～) 宮崎県管理道路 通行止め 箇所一覧 (10月4日 14時00分時点)

規制25路線28区間(国道:3路線5区間、県道:22路線23区間)

【内訳】倒木8区間、崩土5区間、路肩決壊13区間、道路決壊2区間

131	都城土木事務所	県道413号 祓川高崎線	都城市高崎町前田	通行止	倒木	9/19 11:20		
132	都城土木事務所	県道417号 牛之脛山田線	都城市夏尾町	通行止	倒木	9/19 10:00	9/19 14:00	解除
133	宮崎土木事務所	県道351号 木脇高岡線	宮崎市 大字堤内	通行止	冠水	9/19 12:50	9/19 14:00	解除
134	串間土木事務所	県道440号 高畑山本城線	串間市大字本城	通行止	倒木	9/19 12:00	9/21 13:00	解除
135	小林土木事務所	県道29号 高原野尻線	高原町 大字西麓	通行止	倒木	9/19 17:00	9/22 21:00	解除
136	小林土木事務所	県道404号 石阿弥蛇五日市線	小林市 大字北西方	通行止	倒木・電線垂 れ下がり	9/19 17:00	9/30	解除
137	小林土木事務所	県道410号 木浦木小林停車場線	小林市 大字東方	通行止	倒木・電線垂 れ下がり	9/19 17:00		倒木→倒 木・電線垂 れ下がり
138	西都土木事務所	県道317号 西都原古墳山路線	西都市 大字三宅	通行止	倒木	9/19 6:00		
139	西臼杵支庁	県道203号 土生高千穂線	高千穂町国道218号との交点 ~ 高千穂町大字押方竹田五ヶ瀬線との交点	通行止	崩土	9/19 9:00	9/29 17:00	解除
140	西臼杵支庁	県道204号 下野鹿狩戸線	高千穂町白水橋 ~ 高千穂町白滝橋	通行止	崩土	9/19 8:30	9/30 17:00	
141	西臼杵支庁	県道204号 下野鹿狩戸線	高千穂町鹿狩戸隧道 ~ 高千穂町大平第三隧道から300m岩戸側	通行止	倒木	9/19 8:30	9/20 17:30	解除
142	日南土木事務所	県道429号 猪八重線	日南市北郷町郷之原甲	通行止	倒木	9/20 12:00		
143	延岡土木事務所	県道242号 北方インター線	延岡市北方町南久保山子 ~ 延岡市北方町曾木子	通行止	その他	9/20 13:00	9/20 18:00	解除
144	日向土木事務所	国道503号	諸塚村大字七ツ山 飯干峠 ~ 諸塚村 大字家代吐の川	通行止	路肩決壊	9/18 10:00	9/21 10:00	2t規制
145	延岡土木事務所	国道388号	延岡市浦城町	通行止	倒木	9/20 9:00	9/20 21:00	解除
146	日南土木事務所	県道430号 郷之原日南線	日南市 北郷町 大藤乙~日南市北郷町郷之原乙	通行止	倒木	9/21 9:00	9/21 17:00	解除
147	西臼杵支庁	県道141号 河内矢部線	高千穂町 大字河内 波帰之瀬~高千穂町 大字河内 熊本県境	通行止	倒木	9/21 17:00		

県立都市公園等 被害状況

施設名	被害内容
平和台公園	<ul style="list-style-type: none"> ・池畔広場の四阿倒壊 ・はにわ橋の手すり破損（倒木によるもの） ・新池遊歩道の舗装破損（倒木によるもの） ・倒木多数
総合文化公園	<ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数→<u>撤去完了</u>
阿波岐原森林公園	被害なし
西都原古墳群	<ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数→撤去完了
総合運動公園	<ul style="list-style-type: none"> ・ソテツ広場の四阿倒壊 ・軟式野球場フェンス破損 ・北幹線フェンス破損 ・排水機場待合室窓ガラス破損 ・硬式野球場ラバーフェンス破損 ・サッカー場観客席屋根破損 ・テニスコート観客席屋根破損 ・運動広場観客席屋根破損 ・倒木多数→撤去完了
青島亜熱帯植物園	<ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数→撤去完了

令和4年度台風第14号による農水産関係被害について(10月4日時点)

農 政 水 産 部

1 農作物等の被害

主な被害	被害数	被害額(千円)	備 考
農作物等	4,864 ha	2,331,755	冠水、倒伏 等 (県全域)
樹体	22.76 ha	15,714	マンゴー、かき等の枝折損 (南那珂、東臼杵)
家畜	127,112 頭羽	88,956	ブロイラー、採卵鶏、肉用牛、肉豚の死亡 (南那珂、北諸県、西諸県、児湯、東臼杵、西臼杵) 別途、生乳廃棄が1,330kg、餌ロールの廃棄4件
農業用ハウス	1,135 件	648,950	ビニル等破損 (県全域)
農業用倉庫・ 処理加工施設	17 件	6,606	倉庫破損 等 (県全域)
畜産用施設	305 件	542,136	畜舎破損 等 (県全域)
共同利用施設	63 件	82,170	倉庫、処理加工施設、共同作業場、産地市場施設等の施設(壁、屋根、シャッター等)の破損、機材等の故障など (県全域)
農業・ 畜産用機械	173 件	202,466	冠水による加温機の故障 等 (中部、北諸県、児湯、東臼杵)
その他	7 件	4,167	果樹棚 等 (児湯 等)
合 計		3,922,920	

2 農地・農業用施設等の被害

主な被害	被害数	被害額(千円)	備 考
農 地	815 箇所	2,222,600	田、畑の法面崩壊
農業用施設	594 箇所	2,145,200	水路の埋没、農道の路肩崩壊、頭首工の護岸崩壊 等
生活関連	6 箇所	123,000	集排施設の浸水 等
合 計	1,415 箇所	4,490,800	

3 水産関係の被害

主な被害	被害数	被害額(千円)	備 考
漁船	66 隻	2,930	転覆、浸水、船体破損等
漁具	3 件	1,161	磯建網の流出、定置網の破断
養殖施設	33 件	19,565	ロープ破断、養殖いけす流出、土砂流入、施設の破損
水産物	19 件	251,369	アジ、カンパチ、マダイ、ハマチ、蓄養イセエビ、マサバ、ヤマメ、アワビ、ニジマス、チョウザメ、イワガキ、ヒラメ、コイなどのへい死
漁具倉庫等	28 件	69,949	漁協事務所や水産試験場の施設破損、栈橋一部崩壊、タグボート転覆等
漁港施設等	2 漁港	6,000	被覆ブロック飛散、防風フェンス基板破損、舗装破損
共同利用施設	62 件	21,599	漁具倉庫、荷捌き施設、機関整備作業場、冷蔵施設等での施設の破損、機器の故障等
海岸漂着物	20 海岸	285,900	流木漂着
合 計		658,473	

4 被害総額

	被害額(千円)
被害総額	9,072,193

※現時点での報告に基づくものであり、今後の調査の進展に伴い変更となる可能性あり。

【9月27日 15時 現在の状況】

③学校の物的被害

教育事務所	市町村	小学校		中学校	
		被害の状況	学校数	被害の状況	学校数
中部	宮崎市	プール扉破損(穆佐小) ガラス破損等(宮崎港小) 雨漏り(住吉南小) シャッター破損(穂北小) 体育館破損(赤江小) その他の学校も被害有	47	すべての学校で被害有 10校程度、市教委に連絡が入っていない。 14時の段階で報告のあった小中学校では、 停電、電話不通も含め、何らかの破損の報告あり。	25
	国富町		0		0
	綾町	雨漏り(綾小)	1	倒木(綾中)	1
	日南市	停電(酒谷小、細田小、榎原小、鶴戸小) ガラス破損(油津小) 雨漏り(吾田小) 倒木、引き戸破損(鉄肥小)、雨樋、物置破損(桜ヶ丘小) 倒木(大窪小)、屋根、ガラス、体育館壁破損(吾田東小) 倒木、ブロック破損(南郷小) 窓外れ、放送棟傾き、倒木(北郷小) ダグアウト屋根破損(東郷小)	13	停電(細田中、榎原中、鶴戸中) 看板、ハウス破損、倒木(鉄肥中) 天井、換気扇不通、防球ネット破損(油津中) ガラス破損(吾田中) 倒木、ガラス破損(南郷中) 窓外れ、放送棟傾き、倒木(北郷中) ダグアウト屋根破損(東郷中)	9
	串間市	屋根破損等(福島小) プールフェンス(有明小) 体育館側面(北方小) 屋根、体育館ガラス(秋山小) 体育館扉(大東小) 体育館屋根(大平小) 体育館屋根(本城小) 体育館倉庫屋根(都井小)	8	ガラス、校舎屋根等(串間中)	1
	西都市	停電(穂北小、銀上小)	2	停電(銀鏡中)	1
	高鍋町	ガラス破損(高鍋東小)	1	ガラスひび割れ (高鍋東中)	1
	新富町	停電(富田小)	1	停電(富田中)	1
	西米良村	停電(村所小)	1		0
	木城町		0		0
	川南町	屋上防水シート剥がれ東小 天井破損(通山小) グラントスピーカー破損(多賀小)	3	テニスコート横小屋の破損(国光原中) 倒木(唐瀬原中)	2
	都農町	天井破損(都農南小)	1	体育館ケーブル破損(都農中)	1
	都城市	屋根破損(明道小、上長飯小、今町小、沖水小、志和地小、石山小) 倒木(上長飯小、五十市小、沖水小、祝吉小、梅北小、江平小) 雨漏り(上長飯小、沖水小、中霧島小) 停電、断水(西岳小、吉之元小、夏尾小、沖水小) フェンス破損(梅北小、石山小) 床上浸水(川東小、有水小) ガラス温室倒壊(高城小) ガラス破損(石山小)	17	倒木(姫城中、五十市中、山田中) 屋根破損(五十市中、高城中、山田中) ドア破損、(五十市中) 停電、断水(西岳中、夏尾中) 雨漏り、フェンス破損、看板破損、時計破損、 窓ガラス破損(高城中)	6

南部	三股町	倒木、停電(三股小)、倒木、停電(勝岡小)、雨漏り等(梶山小)、雨漏り、倒木(宮村小)、雨漏り、破損等(長田小)、破損等(三股西小)	6	部活用器具入れ破損(三股中)	1
	小林市	倒木、停電、電話つながらない(紙屋小)、 小林小 倒木(南小) 倒木、ビニルハウス破損等(細野小) 倒木、アンテナ破損(西小林小) 雨樋3箇所外れ、倒木等(東方小) 倒木、停電、断水中(永久津小) 体育館のガラス破損、体育館内側壁破損、農具倉庫、自転車小屋の屋根破損等(三松小) 雨漏り(幸ヶ丘小) 体育倉庫の屋根破損、体育館雨漏り等(野尻小) 体育館の雨樋外れ、雨漏り等(須木小) 雨漏り、倒木、南側フェンス破損等(栗須小)	12	倒木、雨漏り、停電(紙屋中) 雨漏り(小林中) 雨漏り、ガラス破損、トタン屋根破損(細野中) プールのトタンはずれ、雨樋外れなど(西小林中) 倒木、雨樋の破損、体育館雨漏り(永久津中) 正門樹木が倒れそう(東方中) 電線の破損、プール機械装置の扉破損等(三松中) パソコン室のガラス破損、ブロック塀破損、雨漏り(須木中) 雨漏り(野尻中)	9
	えびの市	運動場倒木、サッカーゴール破損、雨漏り等(飯野小) 雨漏り、運動場横フェンス破損等(上江小) 倒木、枝折れ(加久藤小) 倒木、ビニルハウス破損、雨漏り等(真幸小) プール横倉庫屋根の破損、体育館屋根の軒下外壁破損等(岡元小)	5	倒木、ガラス破損、屋根瓦のはがれ(飯野中) 雨漏り、運動場横フェンス破損等(上江中) 雨漏り、防球ネット破損、学校名看板破損(加久藤中) 自転車小屋の屋根破損、運動場の放送用ケーブル破損等(真幸中)	4
	高原町	管理棟床水濡れ(高原小) 運動場倒木(広原小) 雨漏り、農具倉庫壁剥がれ(狭野小) 運動場倒木、体育館雨漏り等(後川内小) 断水(高原小、狭野小)	4	理科室前天窓雨漏り(高原中) 理科室、体育館雨漏り(後川内中) 断水(高原中)	2
延岡市	延岡小学校>雨漏り(1年1組教室と廊下、2年1組廊下、支援室1教室)、事務室前蛍光灯カバー破損、樹木の枝の折損、運動場南側の防球ネットの支柱2本破損 岡富小学校>屋根の損壊(雨漏りなし) 恒富小学校>運動場の樹木の太枝が折れた(主に2本) 枝の木の根元から傾いた南校舎と中校舎の2階廊下のトタン屋根が一部吹き飛ばされた。体育館ギャラリが一部水浸し(そこから染みこんでか、フロアにも染みこみ) 農具倉庫のガラス窓が割れた 南小学校>体育館屋根の金属板の剥離、渡り廊下タキロン破損、防球ネット絡まり、大きな木の枝の落下 緑ヶ丘小>タキロンかべ破損、雨漏り、雨の吹き込み 東小学校>大きな被害はないが、①北側歩道沿いに設置していた標語看板が風で、地下道付近まで飛んでいた。 方財小学校>体育館のアリーナが水浸し。校舎東側のトタンがめくれている。運動場に松の枝が散乱している。 東海小>○校舎:雨漏り3箇所 川島小学校>運動場の梅樫の木の枝が折れて、落ちてきていた。・階段踊り場の一部と教室の一部の窓の隙間から雨水が入っていた。 黒岩小>樹木の枝折れ、幹割れ 土々呂小>南校舎屋根スレートが200枚以上校庭に落ちていた。・校舎間通路の屋根のトタンが数ヶ所破損。(飛んで紛失)・放送棟の壁面が破損(飛んで紛失)・樹木の倒木や折れが9か所 南方小学校>体育館外壁一部破損、給食調理室雨漏り、南門扉破、児童室床上浸水1件 南方小学校>体育館の雨漏り 南方小学校>体育館の雨漏り 熊野江小学校>①農作業用のビニルハウスのビニル部分が完全に割れた。また、ビニルハウス横にある栽培用畑の柵が一部倒れた。②運動場西側にあるトイレ近くの樹木の太い幹が折れて、倒れている。幹の下に電線が引っかかり、感電・漏電の危険性がある。 一ヶ岡小学校>①北校舎東の北側屋根の一部1.5mの棒状が剥がれて落下寸前、②北校舎と中校舎の2階廊下の屋根と雨樋破損4m程度破損、③南校舎と体育館の渡り廊下の屋根破損、④正門付近2本、体育館前1本の倒木、⑤防球ネット(バックネット)倒れる。⑥体育倉庫横の簡易倉庫の扉破損、⑦体育館の窓ガラス西側中央1ヶ所破損、⑧放送室南側窓ガラス1ヶ所破損 伊形小学校>倒木(運動場のイチオウ)、サクラやセンダンの枝が折れる 追加 農具倉庫壁の破損 東海東小学校>「管理棟から下足室の廊下の床が一部濡れた。」「体育館2階ギャラリに水が1cm程たまっていた。フロアの一部にも水が落ちて濡れていた。」「西門の門扉が倒れ一部破損」「せんだんの木とワシントンアバハムの木の枝が折れて落ちていた。」「公衆電話が設置してあった場所のトタンの壁が破損」「運動場東側の防球ネットが一部破損 三川内小>講堂の屋根が破損し、落下 体育館窓ガラス2枚破損	延岡中学校>体育館倉庫の窓が破損。体育館の床がキガヒと濡れていた。武道場の入り口のドア一部破損。ドアが閉まらない。学年職員室の天井が一部破損。 恒富中学校>グラウンド防球ネット破損(21枚)・南校舎3階屋根飛散・武道場付近渡り廊下屋根飛散(4枚)・体育館北川育苗小屋3機倒れ・体育館北川樹木の枝が折れ飛散 岡富中学校>一階渡り廊下上部、北校舎生徒入口上部、体育館雨漏り、生徒宅屋根破損 旭中学校>物的被害 倒木1 新校舎3階雨漏り 防球ネットの破損数か所 プールの更衣室浸水 西階中学校>体育館の漏水、通路屋根の破損、校舎西側の倒木(物的) 南中学校>校舎の数か所で雨漏り、プレハブ屋根の損壊、外灯の破損 東海中学校>4棟北山側の杉の木の倒木が1本、武道場の靴箱が破損、テニスコートフェンスが風により内側に傾いている 土々呂中学校>掲揚台ポール2本倒壊・教室ガラス2か所破損・体育倉庫屋根破損・生徒通用門破損・グラウンド防球ネット3か所破損・グラウンド入口の倒木1本・部室前樹木枝が下がり 黒岩中学校>敷地内樹木 大枝折れ多数 南方中学校>第二体育館女子トイレ入口ドアのガラスが破損 ①体育館渡り廊下のトタン屋根が一部はがれる。②体育館渡り廊下のトタン屋根を支えていた鉄柱が一部壊れている。③渡り廊下横の倉庫の扉1枚が崩壊した。④ゴミ収納プレハブ倉庫がブロックから落ちて斜めになっている。⑤校舎裏の自転車小屋の横トタンが一面はがれた。⑥校舎裏のコンクリート小屋の木製扉が崩壊した。⑦管理棟踊り場の床材がめくれている。⑧特別教室棟の1階と階段踊り場での雨漏りがある。⑨校舎裏の何かのケーブル線の筒3本のうち、1本が倒れかけている。⑩正門の花壇に植えられている大木ゴールドクレスト1本が根こそぎ倒れて、駐車場の方に出ている。⑪グラウンド内の卒業記念樹を囲む柵が崩壊した。運動場野球ネット下のセメント(支柱を支える部分)が崩壊 放送室浸水 北方学園中学校>学校の被害:学校の水道が出ない 北浦中学校>グラウンドのバックネット5段中の上2段が垂れ下がっている。弓道場裏の木が折れて、落下している。 三川内中学校>講堂の屋根が破損し、落下 体育館窓ガラス2枚破損 北川中学校>体育倉庫の屋根、入口シャッター破損、技術室のガラス窓破損、バスの車庫シャッター破損、運動場の樹木散乱、武道場の屋根瓦のずれ	18	15	
	日向市	水濡れ・雨漏り 全小学校 施設破損10 富高小学校 細島小学校 塩見小学校 平岩小学校 美々津小学校 日知屋東小学校 財光寺南小学校 東郷学園小学校 坪谷小学校 寺迫小学校 窓ガラス破損1 日知屋東小学校	11	水濡れ・雨漏り 全中学校 施設破損4 富島中学校 美々津中学校 財光寺中学校 若竹分校 窓ガラス破損1 大王谷中学校	5

門川町	倒木5本 (草川小) 体育館雨樋破損3箇所 (五十鈴小)	2		0
諸塚村	多少の雨漏りを確認(諸塚小)	1	プール裏土手崩土。プールに影響無し 諸塚簡水(中学校上)タンク 空になりつつある 水が溜まらない 給食にも影響の恐れ (諸塚中)	1
椎葉村	校庭の木が数本倒木(椎葉小) 職員住宅近くの橋が流される(尾向小) 停電のため給食物資が使えなくなっている(大河内小) 管理棟1・2階トイレ床水漏れ、特別教室2階水漏れ、木が倒れている、道路斜面から土砂流出(松尾小)	4	校長室前浸水 女子更衣室雨漏り 運動場外トイレの上倒木 野球場ベンチ	1
美郷町		0	教室2箇所雨漏り PC室雨漏り、PC4台浸水 (西郷義務)	1
高千穂町	雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし	0	雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし	0
日之影町	瓦2枚が飛ばされる(高巢野小) 雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし	1	雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし	0
五ヶ瀬町	グラウンドの1部崩れる (坂本小)	1		0
合 計		160		87

1 高等学校

	学 校 名	施 設
1	宮崎大宮高等学校	倒木、破損（テニスコート等防風ネット、弓道場入口、照明盤蓋）
2	宮崎東高等学校	破損（非常階段照明器具、駐輪場屋根）
3	宮崎工業高等学校	雨漏り（普通教室棟3階廊下）、破損（水球プール建設現場仮設水道の水道管、防球ネット、2棟・6棟間渡り廊下屋根）
4	宮崎商業高等学校	雨漏り（コンピュータ室及び渡り廊下）、故障（パソコン）、倒木、破損（体育館ガラス、倉庫屋根、防球ネット、弓道場防矢ネット・柱、3棟ポリカ波板）
5	宮崎農業高等学校	破損（温室ビニール・ガラス多数、プレハブ倒壊、大会議室棟軒天石膏ボード脱落、生物工学科棟外階段屋根脱落、西門、農業管理実習室屋根横ボード脱落、ぶどう温室ビニール、きんかん温室ビニール）
6	宮崎南高等学校	破損（防球ネット、武道場前渡り廊下屋根のめくれ）、漏電
7	宮崎海洋高等学校	雨漏り（図書館、保健室、体育館）、浸水（体育館、実習室階段下）、倒木、破損（教材艇庫屋根・壁・入り口屋根、部活動用艇庫屋根・入口シャッター、ゴミ保管庫、渡り廊下、駐輪場屋根、倉庫漁具・実習室、30棟～31棟渡り廊下屋根、テニスコートフェンス、野球ネット）
8	宮崎西高等学校	雨漏り（教室棟4階5教室）、倒木、破損（階段踊り場天井ボード剥離、校内案内板、AED保管箱、野球場投球練習場屋根）
9	宮崎北高等学校	破損（射場シャッター、的場照明、更衣室機械室扉、プールフェンス、部室扉、テニスコートポール及びネット、防球ネット、掲揚台ポールひも、部活動支援施設軒下ボード脱落）
10	佐土原高等学校	雨漏り（職員玄関）、浸水（管理棟東側、体育館放送室）、倒木、破損（体育館屋上電線、防球ネット、野球部部室入り口、野球部グラウンドネット、分電盤、産振北棟屋外天窓屋根、屋上室外機、看板）
11	本庄高等学校	浸水（図書館）、倒木、破損（防球ネット、フェンス）
12	日南高等学校	雨漏り
13	日南振徳高等学校	破損（地域農業科渡り廊下屋根、ガラス温室、ビニールハウス、ボイラー室煙突及び外壁、機械科職員室前渡り廊下電灯、電気科棟渡り廊下スレート、屋外スピーカー、電線及びアンテナ）
14	福島高等学校	雨漏り（理科棟準備室）、破損（管理棟エアコンケーブル、駐輪場、理科棟用ポンベ倉庫、女子トイレ通路屋根、防球ネット・ワイヤー、野球部室ガラス、運動場西側スピーカー、給水所機械、管理棟第1号棟間渡り廊下パイプ、正門西側フェンス、売店、東門スライド門扉、家庭科棟雨樋、部室前雨樋、横断幕、投球練習場壁、校長住宅カーポート屋根、共済住宅ポンベ物置屋根、看板）
15	都城泉ヶ丘高等学校	雨漏り（職員用昇降口、教室、多目的室、廊下、レッスン室）、倒木、破損（看板、掲示板、駐輪場壁、照明器具、部室及び弓道場スレート、部室屋根、防球ネット、電源カバー、グラウンド照明）
16	都城農業高等学校	雨漏り（食品加工棟、三股農場管理棟更衣室）、倒木（本校・三股牧場）、破損（渡り廊下屋根、農場温室ガラス天板ずれ・ビニール・出入口扉・ガラス等、農場実習室屋根、農場用土置場屋根、運動場フェンス・防球ネット、三股農場農具室窓ガラス・ポニー小屋扉・豚舎出入口扉・フェンス倒れ、堆肥舎及び搾乳室屋根・外壁スレート・カーテン、開放牛舎屋根、郡元農場ハウス支柱変形・機械倉庫シャッター・フェンス傾斜・礎石浮き、ビニルハウスレールゆがみ、室内練習場天井ビニル）
17	都城商業高等学校	破損（野球防球ネット、弓道場シャッター、セミナー部室軒天板）
18	都城工業高等学校	倒木、破損（58棟外壁剥離、30棟ガラス・外壁、外階段屋根、外周フェンス、ハンドボールコートベンチのテント屋根、外配線支持、グラウンド照明、部室棟建具、外配線支持）
19	都城西高等学校	雨漏り（生物実験室、第4棟東側階段踊り場・第5棟3階階段）、倒木、破損（防球ネット、駐輪場屋根、スピーカー脱落）
20	高城高等学校	破損（ポリカーポネート製屋根、スレート屋根押さえ、掲示板シート）
21	小林高等学校	警報作動（体育館）、浸水（図書館）、倒木、破損（生徒寮駐輪場防草シート剥がれ、寮監住宅門扉）、漏水（被服室）

22	小林秀峰高等学校	破損（ビニールハウス、温室C棟ガラス屋根、機械科実習棟外灯、グラウンド男子便所ドア、日よけテント、ボイラー室煙突、渡り廊下屋根）
23	飯野高等学校	破損（射場シャッター、体育館軒下ボード脱落、テニスコート支柱、防球ネット、ゴミ保管庫外壁）
24	妻高等学校	倒木、破損（フェンス）
25	高鍋高等学校	倒木、破損（渡り廊下屋根破損・落下、建物付属物、渡り廊下金属屋根剥離・手摺り全損、女子バスケ部引戸全壊、部室樋、体育館軒下剥がれ、プール女子更衣室入口扉、ドアクローザー全壊、自転車小屋）
26	高鍋農業高等学校	破損（弓道場の場屋根・ネット傾き、車庫屋根、駐輪場屋根、食料実験棟雨樋・波板・スレート、ゴミ保管庫屋根、温室フレーム変形・ガラス・フィルム、園芸資材庫室及び温室用土室屋根、放牧場入り口、養豚舎ガラス・漏電、機会倉庫ガラス・シャッター、農業機械実習棟外壁、販売自習棟ガラス破損、2連ビニールハウスビニール・シート、10号田配電盤、部室外壁・屋根、野球場グラウンド天井ネット・ワイヤー、茶工場換気扇・雨樋、果樹ビニールハウス入り口、巻き上げ装置、ビニール）
27	延岡高等学校	倒木、破損（駐輪場屋根、職員室トイレ窓ガラス、理科室棟前渡り廊下屋根、雨樋落下、運動場防砂シート、弓道場シャッター・防矢ネット、2～3号棟渡り廊下窓ガラス、管理棟3階渡り廊下扉、管理棟1階扉、生徒寮駐輪場屋根）
28	延岡青朋高等学校	雨漏り（普通教室）、倒木、破損（フェンス門扉施錠部分）
29	延岡工業高等学校	雨漏り（視聴覚教室）、破損（視聴覚教室天井ボード脱落、倉庫シャッター、電子科教室窓ガラス、ホッケー用ポール）
30	延岡商業高等学校	浸水（富士美教職員住宅床上）、倒木、破損（弓道場シャッター）
31	延岡星雲高等学校	浸水（体育館、教室）、倒木、破損（倉庫、渡り廊下管理棟2階壁面、普通教室棟渡り廊下接続部天井ボード剥離、化学実験室天井ボード剥離、物理実験室天井ボード剥離）
32	富島高等学校	浸水（校長室及び渡り廊下、ガラスブロック）、破損（グラウンド照明器具、グラウンドネット下部固定）
33	日向工業高等学校	雨漏り（体育職員室、屋内運動場、6棟3階）、火災報知器作動、浸水（30棟南北扉）、破損（防球ネット、部活動支援室、弓道場防矢ネット、スレート屋根材複数、7棟ガラス、27棟女子更衣室屋外コンセント破損、36棟階段亀裂）
34	日向高等学校	雨漏り（教室）、浸水（体育館）、破損（体育館窓ガラス、階段灯、駐輪場フェンス、倉庫扉、武道場ガラス）
35	門川高等学校	倒木、破損（農場等の屋根、ビニール破れ、窓ガラス）、実習林被害（倒木、陥没、崖崩れ）
36	高千穂高等学校	雨漏り（普通教室）、破損（電話線垂れ下がり、グラウンドコンクリート支柱、ミーティングルーム天井剥離、農場ビニールハウス屋根、園芸実習室ガラス割れ、作物実習室ガラス割れ、牛舎屋根剥離）

2 中等教育学校

	学校名	施設
1	五ヶ瀬中等教育学校	破損（体育館屋根南面の金属合板の剥離・落下）

3 特別支援学校

	学 校 名	施 設
1	明星視覚支援学校	雨漏り（研修室、理療科準備室、浴室前及び洗濯室前）、 <u>倒木</u> 、 <u>破損</u> （正門アルミ扉、寄宿舎洗濯物干し場全壊、排気窓、臨床室排気窓、寄宿舎屋根一部剥離）、
2	都城さくら聴覚支援学校	雨漏り（1棟～2棟間渡り廊下、1階天井、図書室天井、寄宿舎廊下）、 <u>倒木</u> 、 <u>破損</u> （屋外渡り廊下、給食室横室外機、門扉留具外れ、理科室電気スイッチ発熱）
3	みやざき中央支援学校	<u>破損</u> （12棟渡り廊下目隠し板等、寄宿舎門）
4	みなみのかぜ支援学校	雨漏り（中学部教室棟及び高等部棟教室）、 <u>浸水</u> （中学部教室棟及び高等部棟教室）
5	日南くろしお支援学校	雨漏り（教室棟・第2教室棟）、 <u>故障</u> （教育相談室エアコン）、 <u>倒木</u> 、 <u>破損</u> （体育倉庫ひさし、運動場倉庫入口ガラス、駐輪場屋根、倉庫壁面）
6	都城きりしま支援学校	雨漏り、 <u>破損</u> （屋上防水シート剥がれ、給食棟入り口軒天ボード落下、屋根接続部鉄板剥がれ）
7	日向ひまわり支援学校	<u>倒木</u>
8	清武せいりゅう支援学校	<u>浸水</u> （渡り廊下）、 <u>破損</u> （中学部屋根剥離、プールシート剥離）
9	延岡しろやま支援学校	<u>浸水</u> （知的障がい教室棟・管理棟・屋内運動場・肢体不自由教室棟・聴覚障がい教室棟）、 <u>破損</u> （小型物置）
10	延岡しろやま高千穂校	<u>浸水</u> （職員室裏・作業棟南）
11	小林こすもす支援学校（小学部） ※参考のため報告	<u>破損</u> （渡り廊下屋根）
12	元延岡わかあゆ支援学校	<u>破損</u> （窓ガラス、体育館窓ガラス）

台風14号に係る国指定文化財の被害状況について(被害概要)
【個票:物的被害_文化財等】

(別紙8)

令和4年10月4日14時00分現在

施設被害(件)																					
国宝 (建造物)	重要文化財 (建造物)	登録有形文化財 (建造物)	国宝 (美術工芸品)	重要文化財 (美術工芸品)	登録有形文化財 (美術工芸品)	特別史跡	史跡	特別名勝	名勝	特別 天然記念物	天然記念物	文化的景観	登録記念物	伝統的 建造物群	重要有形民俗文化財	登録有形民俗文 化財	その他	合計	世界遺産	日本遺産	歴史の道
0	2	5	0	0	0	1	9	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	22	0	3	0

単位:千円

都道府県	市町村名	被害物件	種別	世界遺産 日本遺産 歴史の道	被害状況	被災度 区分	被害額 (概算)	現在の対応状況	国庫補助要望 の有無	総事業費	補助額	補助事業実 施時期
宮崎県	宮崎市	タカオカ グッチ バイ 高岡の月知梅	天然		梅樹木1本が幹折れし、敷地外の道路部分 に枝が張り出している。		事業者 との契 約範囲 内で対 応可	道路部分に張り出した枝は緊急で剪 定。残りの幹部分については、樹木医、 造園業者と措置を検討中。				
宮崎県	宮崎市	サドワラジウアト 佐土原城跡	史跡		登城路の一部崩落や、曲輪面複数箇所での 根返りの倒木等が発生している。		調査中	被害箇所、規模等を確認中。				
宮崎県	都城市	オオシマハタケライモキ 大島畠田遺跡	史跡		浸水。便益施設(トイレ)の電気系統が故障	工作物	500					
宮崎県	都城市	キョウヤコノジョウ マヅケ ジュウタクイモン 旧都城島津家住宅御門	登録(建造物)		完全倒壊。	全壊	15,000					
宮崎県	都城市	キョウヤコノジョウ マヅケ ジュウタクイモン 旧都城島津家住宅外蔵	登録(建造物)		外壁(東側と南側)の漆喰が一部崩落。	工作物	3,000					
宮崎県	都城市	キョウヤコノジョウ マヅケ ジュウタクイモン 旧都城島津家住宅石蔵	登録(建造物)		北側外壁漆喰の一部崩落。	工作物	2,000					
宮崎県	延岡市	ミナミカコフンダインゴウ 南方古墳群第10号墳	史跡		強風により樹木(巨樹)が倒壊し、後円部の墳 頂に横たわっている。また、隣に生えていた 樹木1本が巻き込まれて倒れている。	土地	調査中	倒壊した樹木2本の撤去、及び今後倒 壊する可能性の高い樹木の伐採を検討 中。				
宮崎県	延岡市	ミナミカコフンダインゴウ 南方古墳群第31号墳	史跡		強風により、墳丘裾部の樹木1本が倒壊し、 隣地の屋根に倒れた。(人的被害なし。根元 の内部がシロアリ被害を受けており、根元か ら折れる形で倒木。樹根は影響なし)	土地	184	家屋の屋根に載っていたため、9/23に 樹木は撤去済み。				
宮崎県	延岡市	ミナミカコフンダインゴウ 南方古墳群第1号墳・同2号墳	史跡		強風により樹木数本の枝が折れた。	土地	調査中	今後、折れた枝の剪定を行う予定。				
宮崎県	日南市	ウド 鵜戸	名勝		神社敷地内の楼門や神門等の屋根破損、銅 板剥がれ、社務所雨漏り、倒木等。		調査中					

宮崎県	西都市	西都原古墳群	特史	日本遺産	・第1支群(古墳群南)43号墳南側 倒木1か所 樹木の折れは複数か所であるが、地表面に損傷を与える根起きは1か所。墳丘から離れており、自体に損傷はなく、周溝等の関連施設の影響もないと思われる。 ・第3支群(古墳群北)115号と116号墳間 倒木1か所 大きめの樹木が地表面に損傷を与える根起きが1か所両墳丘から離れており、墳丘自体に損傷はなく、周溝等の関連施設にも影響はないと思われる。		調査中					
宮崎県	西都市	都於郡城跡	史跡		三ノ丸腰曲輪の樹木折損		調査中	現地では処分計画中				
宮崎県	西都市	常心塚古墳	史跡		墳丘上の樹木折損		調査中	現地では処分計画中				
宮崎県	えびの市	享保水路 太鼓橋	登録(建造物)		土砂崩れにより、石材散乱 中央に位置する水路が露出	大破以下	調査中	コーン設置等による周囲の規制	有	調査中	調査中	
宮崎県	高鍋町	持田古墳群一号墳	史跡	日本遺産	墳丘上樹木の幹・枝折れ	土地	調査中	現地確認のみ済	有			
宮崎県	高鍋町	持田古墳群14号墳	史跡	日本遺産	墳丘上樹木の枝折れ	土地	68	現地確認済み	有			
宮崎県	高鍋町	旧鈴木馬左也別邸主屋	登録(建造物)		土壁損壊(約縦30cm×横60cm)	大破以下	調査中	現地確認のみ済	有			
宮崎県	都農町	赤木家住宅西側裏門及び石垣板塀	重文(建造物)		強風による倒壊		調査中	倒壊した門と板塀の部材等を敷地内にて保管				
宮崎県	椎葉村	椎葉村十根川伝統的建造物群保存地区	伝建		河川沿いの工作物(田)が約40mに渡り崩落した。	工作物	調査中					
宮崎県	椎葉村	椎葉村十根川伝統的建造物群保存地区	伝建		特定物件建造物(神社神楽殿)に折れた樹木があたり欠損した。(35)	大破以下	調査中					
宮崎県	高千穂町	田原のイチョウ	天然		西側の枝(直径20~30cm程)が1ヶ所折れ、ひっかかった状態となった。	大破以下	調査中	折れた枝については撤去作業を依頼中。残った枝の根元部分については、専門の業者に依頼し、薬剤の塗布を行う予定。				
宮崎県	日之影町、延岡市	旧綱ノ瀬橋梁及び第三五ヶ瀬川橋梁	重文(建造物)		旧第三五ヶ瀬川橋梁に流木が引っかかっており、橋梁の垂曲も見られる。		調査中	調査中	建設会社に流木撤去に係る費用の見積もりを依頼している。			

※被害物件、市町村名にはフリガナを振ってください。
 ※被害は、文化財の指定・登録ごとにあげてください。所在地が複数にまたがる場合は、市町村欄に住所を並記してください。
 ※被害物件が複数に指定等(複数の種別)されている場合は、各種別ごとに作成してください。
 ※世界遺産については価値に直接貢献する要素に被害がある場合のみ「世界遺産」を選択すること。

県指定文化財

台風14号による被害状況について(被害概要)
【個票: 物的被害_文化財等】

県指定文化財被害状況集計表						
有形文化財 (建造物)	有形文化財 (美術工芸品)	史跡	名勝	天然記念物	その他	合計
1	0	9	0	4	1	15

単位: 千円

市町村名	被害物件(文化財名)	種別	被害状況	被災度 区分	被害額 (概算)	現在の対応状況	その他参考事項
宮崎市	妙円寺跡石塔群	有形(建造物)	10基前後の石塔が倒れ、中には破損の見られるものもある。				
都城市	山田のイチョウ	天然	枝折れ(直径30cm)あり				
都城市	都城市沖水古墳	史跡	墳丘に設置していた標柱倒壊(墳丘に異常なし;折れた標柱の根はそのまま残置)				
都城市	山之口村古墳	史跡	直接被害なし。ただし、墳丘周囲の桜倒木1本、枝折れ数本				
都城市	高城町古墳	史跡	直接被害なし。ただし1号墳隣接地公園に設置の説明版倒壊、倒木、枝折れ、隣地の畜舎屋根に被害あり				
都城市	高城町古墳 19号墳	史跡	墳丘上の石柱転倒			既存届け提出準備中	
延岡市	延岡市古墳 第1号	史跡	古墳に直接的な影響はないが、同一地番内において法面の小規模な崩落が起こった(幅1.8m、高さ約8mの規模で、ほぼ垂直な崖面の表層が崩落。地山は阿蘇溶結凝灰岩であり、普石切場だった可能性がある)。	土地		具体的な処置はとっていない。急傾斜工事等の可能性について土木課と協議を行った。	
えびの市	木崎原古戦場跡	史跡	倒木による周辺景観への影響 六地藏塔に覆いかぶさりそうなものもあり	土地	調査中	倒木処理について協議中	
えびの市	飯野イチョウ	天然	枝が折れ、周囲に散乱	調査中	調査中	倒木周辺にカラーコーン等設置 倒木処理について協議中	
えびの市	真幸村古墳	史跡	看板損壊	工作物	調査中	看板撤去	
高鍋町	高鍋町古墳16号墳	史跡	標柱倒壊	工作物	調査中	現地確認後、安全確保	
高鍋町	石井十次生家	史跡	雨どい破損	工作物	調査中	確認のみ	
高鍋町	アカウミガメ及びその産卵地	その他	標柱破損	工作物	調査中	現地確認のみ	
木城町	オニバス自生地	天然	池に被害なし。オニバスは風の影響でひっくり返る、枯れる等の被害があった。			委託している管理者に連絡済み	
椎葉村	松尾のイチョウ	天然	強風により、樹高2.5m付近、直系30cmほどの枝2本が根本より折れる。				