

1

田ノ平橋 側道橋

全景

①~④ 銘板盗難箇所



2

銘板①



3

銘板②



4

### 銘板③



5

### 銘板④



6

### 銘板裏側

①～④共通

※高欄にプレートを取付け、  
プレートに銘板をボルト止め

※ネジ山には固いゴムが  
接着されており、防犯対策  
を施していた

